

DANSK
SØULYKKE-STATISTIK
1970

Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger.

Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper:

Handelsskibe på 500 BRT og derunder	side	14
” over 500 BRT	”	35
Fiskeskibe	”	43

Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne 4 – 13.

Ulykker, der for en videre kreds har mere end rent statistisk interesse, vil som hidtil blive nærmere behandlet i “Handelsministeriets Søfartsinformation”



FØLGENDE FORKORTELSER ER ANVENDT:

D. = dampskib.

M. = motorskib.

S. = sejlskib.

SM. = sejlskib med hjælpemotor.

Lgt. = lægter.

Bgs. = bugserskib.

Bj. = bjergningskib.

Bjkr. = bjergningskran.

Bjlg. = bjergningslægter.

Ff. = fiskefartøj.

Fg. = færge.

Fry. = skib, hvis hovedlastrum
er indrettet som køle-
lastrum.

Fy. = fyrskib.

Hvalf. = hvalfanger.

Is. = isbryder.

Kr. = kran.

Lf. = lystfartøj.

Lst. = lastskib.

Pa. = skib, der er indrettet
til at medtage flere
end 12 passagerer.

Patr. = patruljefartøj.

Pont. = ponton.

Sdp. = sandpumper.

Tk. = tankskib.

Ud. = uddybningsfartøj.

HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER

I 126 tilfælde er handelsskibe på 500 BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 10 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis.

Tåge, strøm og is var de almindeligste årsager i de 40 søulykkestilfælde opført under vejrforhold. m.m.

Blandt de 28 søulykker henført under anden besætningen utilregnelig årsag er brud på maskindele og sugning mellem skibe ikke sjældent forekommende.

Af de 17 tilfælde henført under anden fejl eller forsømmelse må fremhæves: uforsigtig navigering, ukendskab til brug af søkort og afmærkning, tobaksrygning, vagthavende faldet i søvn og fejlbetjening af ventiler i maskinrum.

At 23 sager rubriceres under uopklaret skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed formelt anses for uopklaret.

Af de 8 ikke afsluttede sager er flere indbragt for en domstol.

HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER

SØULYKKER	Formodet årsag									Forlis	
	Art	Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag	Fejl ved farvandsafmærkning	Fejl ved skib eller udrustning	Anden besætningen utilregnelig årsag	Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning	Overlastning eller fejlagtig stuvning	Anden fejl eller forsømmelse	Uopklaret	Sagen ikke afsluttet	Antal
Grundstødning	24			10	1		10	3	5	3	791
Kollision, påsejling	12		3	14	1		4	13	2	1	300
Kæntring	1								1	2	600
Sprunget læk	2							2		3	744
Maskinhavari			1	1				1			
Andet havari	1		2			1	1			1	236
Brand, eksplosion			1	3			2	4			
Forsvundet											
Ialt	40	0	7	28	2	1	17	23	8	10	2671

HANDELSKIBE OVER 500 BRT

I 46 tilfælde er handelsskibe over 500 BRT blevet ramt af en søulykke. Ingen af skibene er forlist.

9 søulykker er henført under anden besætningen utilregnelig årsag, såsom selvantændelse, svigtende styremaskine, defekt brændoliesystem og forkerte oplysninger afgivet af lods.

2 af de under fejl eller forsømmelse rubricerede ulykker skyldes mangelfuld udkig.

I 15 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. I de fleste tilfælde skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib.

HANDELSKIBE OVER 500 BRT

SØULYKKER	Formodet årsag									Forlis	
	Art	Vejrforhold, tåge, Anden natrt-årsag	Fejl ved farvandsafmærkning	Fejl ved skib eller udrustning	Anden besætningen utilregnelig årsag	Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning	Overlastning eller fejlagtig stuvning	Anden fejl eller forsømmelse	Uopklaret	Sagen ikke afsluttet	Antal
Grundstødning	5	1	1	1					1		
Kollision, påsejling	5		1	5	1		2	14	1		
Kæntring											
Sprunget læk											
Maskinhavari											
Andet havari	1		1								
Brand, eksplosion				3	1		1	1			
Forsvundet											
I alt	11	1	3	9	2	0	3	15	2	0	

FISKESKIBE

I 101 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 23 tilfælde er skibet forlist. De fleste af disse er træskibe, der er sprunget læk. I 2 tilfælde er skibet forsvundet sporløst.

Blandt de 13 tilfælde af fejl ved skib eller udrustning fremhæves: manglende søkort, fejl i olieovn, defekt aftræksrør og forkert installeret gasanlæg.

Blandt de 16 søulykker henført under anden besætningen utilregnelig årsag er sprængning af kølevandsrør, fiskeredskaber i skruen, motorstop og flammeudslag fra oliefyr hyppigt forekommende.

Af de 16 tilfælde henført under anden fejl eller forsømmelse må fremhæves: mangelfuld udkig, vagthavende faldet i søvn samt ufor-sigtighed ved tobaksrygning.

I 25 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. Dette skyldes bl.a. manglende søforklaring fra udenlandsk skib, uvidenhed om, hvor og hvordan en lækage er opstået, samt så store ødelæggelser ved brand og eksplosion, at årsagen ikke har ladet sig efterforske.

FISKESKIBE

SØULYKKER	Formodet årsag									Forlis	
Art	Vejrforhold, tåge, anden naturårsag	Fejl ved farvandsafmærkning	Fejl ved skib eller udrustning	Anden besætningen utilregnelig årsag	Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning	Overlastning eller fejlagtig stuvning	Anden fejl eller forsømmelse	Uopklaret	Sagen ikke afsluttet	Antal	Samlet brutto - register-tonnage
Grundstødning	12		4	2	3		7		2	1	46
Kollision, påsejling	6		1	7	1		8	4		5	150
Kæntring											
Sprunget læk	1			1	1			7	2	11	812
Maskinhavari				1				3			
Andet havari	1			2	1						
Brand, eksplosion			8	3	1		1	9		4	263
Forsvundet								2		2	112
I alt	20	0	13	16	7	0	16	25	4	23	1383

ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER
ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS § 301

Af tabellerne på siderne 11 – 13 fremgår, at der i året 1970 er indtruffet følgende ulykkestilfælde:

	Ulykkestil- fælde	Omkomne	Tilskade- komne
Handelsskibe på 500 BRT og derunder	13	2	14
” over 500 BRT	12	9	3
Fiskeskibe	24	21	12
I alt:	49 (55)	32 (61)	29 (18)

De u parentes anførte tal er de tilsvarende for året 1969.

I tabellerne er kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord, hvorimod tilfælde, der må henføres under selvmord, ikke er medtaget.

Blandt ulykkesårsager opført under andet arbejde og anden årsag kan nævnes fald fra mast eller skorsten under malerarbejde, nedstyrtning af ladning samt fejl i el-installation.

Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker
eller andre hændelser henhørende under sølovens § 301

Handelsskibe på 500 BRT og derunder	Antal Ulykkestilfælde	Antal Omkomne	Antal Tilskadekomne
Kollision, påsejling	2		5
Kæntring			
Skibet forlist eller forsvundet			
Brand, eksplosion	1		1
Andet havari			
Overbordfald			
Forgiftninger, ætsninger og lignende	1		1
Arbejde med laste- og lossemidler	1		1
Arbejde med fortøjninger	1		1
Arbejde med fiskeredskaber			
Arbejde i maskinrum			
Fald i lastrum og lignende	2		2
Andet arbejde	2		2
Anden årsag	3	2	1
I alt	13	2	14

Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker
eller andre hændelser henhørende under sølovens § 301

Handelsskibe over 500 BRT	Antal Ulyk- kestil- fælde	Antal Om- komne	Antal Til- skade- komne
Kollision, påsejling			
Kæntring			
Skibet forlist eller forsvundet			
Brand, eksplosion			
Andet havari			
Overbordfald	5	5	
Forgiftninger, ætsninger og lignende			
Arbejde med laste- og lossemidler			
Arbejde med fortøjninger			
Arbejde med fiskeredskaber			
Arbejde i maskinrum	3	2	1
Fald i lastrum og lignende	3	2	1
Andet arbejde	1		1
Anden årsag			
I alt	12	9	3

Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker
eller andre hændelser henhørende under sølovens § 301

Fiskeskibe	Antal Ulykkestilfælde	Antal Omkomne	Antal Tilskadekomne
Kollision, påsejling	2	5	
Kæntring			
Skibet forlist eller forsvundet	2	6	
Brand, eksplosion	5	2	5
Andet havari			
Overbordfald	6	6	
Forgiftninger, ætsninger og lignende			
Arbejde med laste- og lossemidler	2		2
Arbejde med fortøjninger			
Arbejde med fiskeredskaber	5	1	4
Arbejde i maskinrum			
Fald i lastrum og lignende			
Andet arbejde	2	1	1
Anden årsag			
Ialt.	24	21	12

HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
A.P. BOTVED Skovshoved M.-Tk.	499 498 1964	Ålborg – –	Kollision Limfjorden 4. januar	Ålborg 7. januar	Sagen er endnu ikke afsluttet.
A.P. BOTVED Skovshoved M.-Tk.	499 498 1964	Nørresundby Gulfhavn Ballast	Grundstødning Sjællands V.-kyst 15. marts	Århus 19. marts	Uopklaret.
ADI Vejle M.-Lst.	202 280 1939	Fakse Vejle 250 t. brændt kalk	Grundstødning Lillegrund 15. maj	Åbenrå 20. maj	Diset vejr, strømsætning og dårligt kendskab til devi- ation m.m.
ANN BACH København M.-Lst.	400 360 1964	Bremen Perth Nitrofoska	Grundstødning Firth of Tay 6. marts	Rotterdam 8. april	Lavvande.
ANNA-REGIL Randers M.-Lst.	300 500 1968	Antwerpen Bilbao –	Maskinhavari Den engelske Kanal 5. maj		Koblingens agterste bæreløje havareret. Skibet bugseret til Cherbourg.
ANNA-REGIL Randers M.-Lst.	300 500 1968	Pasajes Bilbao Stykgods	Kollision Rio Bilbao 25. maj	Hamburg 2. juni	Kollideret med spansk M/S CONCHITA ARTAZA. Søforkla- ring fra C.A. foreligger ikke.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
ANNA-REGIL Randers M.-Lst.	300 500 1968	Bilbao – 300 t. stykgods	Kollision Rotterdam havn 19. august	Esbjerg 25. september	Kollideret med Lgt. HANIEL 97 af D-Ruhrort. Søforklaring fra H. foreligger ikke.
ANNE SØBYE Godthåb M.-Sdp.	300 350 1964		Kæntring Vyl Grund 19. juli	Esbjerg 24. juli	Sunket, men senere bjærget. Sagen ikke afsluttet.
ANNE-GRETHE Søby M.-Lst.	281 280 1939	– – Zinkaske	Kollision Kielerkanalen 17. april	Ærøskøbing 3- juni	Mistet styringen som følge af påvirkninger af større skibs skruevand. Kollideret med tysk M/S HANS MATTIAS af Burgstaaken.
ANNETTE THOL- STRUP København M.-Lst.	300 300 1964	Rotterdam Køge Propan	Kollision Kiel Fjord 15. april	Køge 16. april	Kollideret med tysk HAI III. Søforklaring fra H. fore- ligger ikke.
ARCTIC EXPLO- RER Godthåb M.-Lst.	269 300 1948	Godthåb Fiskenæsset –	Grundstødning Grønlands V.-kyst 30. juli	Godthåb 6. august	Ukendskab til farvandet.
B.P. DIANA København M.-Tk.	150 380 1969	København Århus Benzin	Grundstødning Kattegat 12. december	Århus 15. december	Taget fejl af afmærkningen.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
BALTIC PROC- TOR København M.-Lst.	300 425 1966	Lagos Port Harcourt Stykgods	Maskinhavari Guineabugten 13. maj		
BETA Assens M.-Lst.	426 420 1961	Nakskov Gotland Ballast	Grundstødning Smålandsfar- vand et 22. maj	Nakskov 3. juni	Kommet uden for renden under vigemanøvre.
BETONA Nørresund by SM.-Lst.	200 195 1918	Ålborg København Cement	Kollision Kattegat 15. april	Nørresund by 21. april	Tåge. Kollideret med Ff. SUSAN IVERSEN af Frederikshavn.
BITUMA København M.-Lst.	500 500 1967	Stavanger Rotterdam Ballast	Kollision Nordsøen 20. januar		Kollideret med M/S STASSI af Panama. Søforklaring fra S. foreligger ikke.
C. HERUP Marstal M.-Lst.	300 233 1957	København Rouen Ø1	Kollision Brunsbüttel- koog 19. juni	København 29. juni	Brud på bolt i omstyrings- mekanisme.
CAMILLA HEN- RIKSEN Rønne M.-Lst.	299 500 1966	Rønne København Lervarer	Kollision Sundet, syd- lige del 17. marts	Rønne 31. marts	Isforhold.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
CAROLINE Frederiksværk SM.-Lst.	150 300 1951	Frederiksværk Odense Jernplader	Grundstødning Odense Fjord 15. marts	Frederiksværk 20. marts	Vejr- og strømforholdene i forbindelse med, at farvandsafmærkningen på grund af isforholdene ikke var i orden.
CERESIO Marstal M.-Lst.	359 198 1915	Rønne by Frederiksværk 450 t. jernblokke	Maskinhavari Kattegat 1. februar	Frederiksværk 5. februar	Koblingen beskadiget under mange skruemanøvrer på grund af is.
CHARLOTTE DREYER København M.-Lst.	299 425 1967	Stockholm Scarborough –	Grundstødning Kullagrund 21. august	Århus 10. september	Sagen er ikke afsluttet.
CHRISTIAN Esbjerg SM.-Sdp.	83 196 1902		Kollision Grådyb 24. februar		Tåge og snetykning. Kollision med M/S NORDSØEN.
CONMARK København M.-Lst.	300 500 1968	Storugns Assens 540 t. kalksten	Kollision Østersøen 29. maj	København 4. juni	Sagens akter er ikke offentligt tilgængelige.
DA COSTA Ålborg M.-Lst.	391 300 1954	Slemmestad Invergordon 27 t. glasfiber	Grundstødning Tregdefjorden 19. oktober	Ålborg 29. december	Vejrforholdene. Til ankers i Tregdefjorden drev skibet under en orkanagtig V.-lig storm på grund.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
DISKEN København M.-Sdp.	300 420 1965	København – Ballast	Kollision Københavns havn 7. december	København 29. december	Kollideret med M/S HARUN. Søforklaring fra H. fore- ligger ikke.
DORIANA Kalundborg M.-Lst.	128 150 1930	Nakskov Vejle Hvede	Kollision Vejle Fjord 27. oktober	Vejle 5. november	Skibene har misforstået hin- andens manøvrer. Kollideret med SØREN PETER af Vejle.
EBBA VICTOR Svend borg M.-Lst.	300 425 1964	Whitehaven København 443 t. kemikalier	Påsejling Skagerrak 13. april	København 15. april	Uforsigtig navigering samt undladelse af at varsko føreren om tæt tåge. Påsejlet SKAGEN REV FYRSKIB.
EDITH København M.-Lst.	299 340 1967	Par Falkenberg China clay	Grundstødning Sveriges V.- kyst 5. juli	København 17. juli	For tidlig kursændring.
EDITH TERKOL Århus M.-Tk.	499 800 1966	Struer Nørresund by –	Grundstødning Venø Odde 18. september	Kalund borg 6. oktober	Det snævre farvand i forbin- delse med færgepassage.
ELIN S. Svend borg M.-Lst.	500 395 1949	Mäntyluoto Lemvig 149 std. træ	Grundstødning Limfjorden 19. maj	Svend borg 18. september	Tåge.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
ELIN S. Svend borg M.-Lst.	500 395 1949	Pateniemi Lemvig 142 std. træ	Grundstødning Jegind Tap 15. august	Struer 14. september	Uforsigtig navigering.
ELSA THOL- STRUP Middelfart M.-Lst.	211 233 1955	Nørresund by Stignæs -	Grundstødning Hals Barre 15. december	Ålbort 22. december	Kursen blev ændret for sent ved passage af Sønderhage lysbøje.
ELSE GITTE Fakse Lade- plads SM.-Lst.	149 180 1920	Rønne Nakskov Skærver	Grundstødning Nakskov Fjord 15. marts	Ærøskøbing 1. juni	
ELSE MARIE Gråsten M.-Lst.	267 350 1936	Halmstad Grangemouth 195 t. jern og 60 std. pakket træ	Mistet dæks- last Nordsøen 9. september	Frederikshavn 15. september	Fejlagtig stuvning, muligvis overlastning.
ESSO RØNNE København M.-Tk.	499 750 1963	Stenungsund Kalund borg 1190 m ³ nafta	Kollision Kattegat 10. august	Ålborg 13. august	Kollideret med M/S RAPID af København.
EVA VESTA Svend borg M.-Lst.	491 800 1966	Danzig Reykjavik 514 t. kartofler	Kollision Danzigbugten 14. maj	Reykjavik 26. maj	Tåge. Søforklaring fra svensk M/S RAUKEN foreligger ikke.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
FINN God thåb SM.-Lst.	91 104 1914	Egedesminde Holsteinsborg –	Grundstødning Nordre Isor- toq Fjord 30. september		Farvandet ikke opmålt.
FIONIA Odense M.-Lst.	398 490 1965	Basse Indre Odense Blik	Grundstødning Odense Fjord 3. marts		Usigtbart på grund af sne- byger.
FLORA S. Svend borg M.-Lst.	399 485 1965	Rotterdam Methil 579 t. majs	Grundstødning Cheswell Rock 27. oktober	Grangemouth 11. november	Sagen ikke afsluttet.
FRANCE København M.-Lst.	299 350 1966		Brand Stockholm havn 3. august	Frederikshavn 11. august	Uforsigtighed med tobaksryg- ning.
FRECO Frederikshavn M.-Lst.	300 425 1967	Ejerslev Colchester 516 t. moler	Grundstødning Ejerslev Næse 25. september	Haag 6. oktober	Uopklaret.
GRETHE PETER Odense M.-Sdp.	399 360 1952	– Vejle 640 t. søral	Kollision Vejle Fjord 18. juni		Kollideret med Lf. JUNO II af Vejle.
GULF VII København M.-Lst.	20 70 –	København Frederikshavn –	Brand Kattegat 20. juni		Uopklaret. Brand i maskinrum, hvor ud- stødesrøret er ført gennem yderklædning.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
HANS PETER Skive M.-Sdp.	200 350 1939		Brand Middelfart havn 30. januar		Anbringelse af tøj til tør- ring for tæt ved en olie- ovn.
HANS PRIESS Nykøbing M. M.-Lst.	299 300 1963	Ålborg Ejerslev Ballast	Grundstødning Limfjorden 16. juni	Nykøbing M. 8. oktober	Tåge.
HASSERIS Ålborg M.-Lst.	300 270 1950	Lübeck Odense 400 t. salt	Kollision Kattegat 8. september	Odense 14. september	Påsejlet M/S INGRID R. Af Haren am Ems, der lå op- ankret i Enebærodde fyrs hvide vinkel med svagt lysende ankerlanterne. Søforklaring fra I.R. fore- ligger ikke.
HASSERIS Ålborg M.-Lst.	300 270 1950	København Stralsund Ballast	Kollision Sundet 3. december	København 14. december	Kollideret med italiensk M/S MAROLA. Søforklaring fra M. foreligger ikke.
HATHERSHUS Haderslev M.-Lst.	299 350 1964	Kastrup Karlshamn Ballast	Grundstødning Sundet 27. oktober	København 24. november	Sagen er ikke afsluttet.
HEBE Marstal M.-Lst.	297 240 1946	København Nørresundby 470 t. skærver	Grundstødning Sundet 12. august	Grenå 18. august	Fejlindstilling af skibets selvstyrer.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
HELENA LUPE Årø sund M.-Tk.	296 280 1930	København Sjællands Odde Færgehavn Gasolie	Kollision Sundet 24. oktober	København 28. oktober	Kollideret med M/S SEIMON DEZHNEV af Riga. Søforkla- ring fra S. D. foreligger ikke.
HELLE RASK Vejle M.-Lst.	150 233 1956	Rotterdam Helsingborg 224 t. borax	Sprunget læk Nordsøen 12. juni	Vejle 16. juni	Arbejdet sig læk i søen; forlist.
ILSE CLAUSEN Kolding M.-Lst.	299 490 1958	Kiel Gråsten –	Kollision Kiel Fjord 26. januar		Tæt tåge. Kollideret med græsk S/S CHRIGAL.
INNA Nørresundby SM.-Lst.	58 84 1894	Frederikshavn Læsø Fisk	Grundstødning Kattegat 23. november		Tåge.
IRENE Godthåb SM.-Lst.	105 210 1949	Egedesminde Holsteinsborg –	Grundstødning Nordre Isor- toq Fjord 30. september	Holsteinsborg 2. oktober	Farvandet ikke opmålt Ved grundstødning blev I. på- sejlet af M/S FINN, som var på slæb.
JACOBINE Hardeshøj M.-Pa.	64 79 1929		Brand Hardeshøj 6. Juni		Sodbrand i udstødsrør.
JAN Marstal M.-Lst.	289 280 1939	Frederiksstad Odense Sojamel	Kollision Odense Kanal 16. december	Svendborg 22. december	Sug fra bredden og SØREN RASK bevirkede, at stævnen drej- ede ud i sejlrenden. Kollideret med S.R. af Odense.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
JENBO Marstal M.-Lst.	299 350 1962	Plymouth Lübeck 490 t. porce- lænsler	Kollision Nordsøen 7. august	Århus 10. september	Tåge. Kollideret med ukendt skib.
JENS JUHL Nykøbing M. SM.-Lst.	110 174 1940		Påsejling Aggersund- broen 19. december	Nykøbing M. 30. december	Lukning af broen blev påbe- gyndt, før J. J. havde pas- seret den.
JUDITH Køge SM.-Lst.	99 134 1924	På sandsugning i Køge Bugt	Kollision Køge Bugt 5. februar	Køge 13. februar	Søforklaring fra det andet (udenlandske) skib fore- ligger ikke, og sagens ak- ter er ikke offentligt til- gængelige.
KAMINA Ålborg SM.-Lst.	150 200 1908	Oslo Herøya –	Kollision Herøya 27. maj	Ærøskøbing 10. juni	Bedstemanden faldt i søvn på vagten, fordi han ikke havde fået fornøden tid til hvile.
KAREN TERKOL Århus M.-Tk.	500 800 1964	– Gulfhavn –	Påsejling Gulfhavn 29. november	Århus 3. december	Omkoblingen til bak svigtede.
KARGIT BAGEN- KOP København M.-Lst.	299 340 1967	Skien Elsfleth Afbarkede træ- stammer	Tabt dækslast Nordsøen 17. januar	Antwerpen 28. januar	Vejrforholdene. Dækslast gået overbord i hårdt vejr.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
KASTRUP Kastrup M.-Pa.	40 116 1945		Påsejling Kastrup havn 18. februar		Isforholdene
KENITHA Dragør M.-Lst.	299 350 1964	Plymouth Odense Kaolin	Grundstødning Odense Fjord 30. juni	Århus 10. november	Forveksling af afmærkningen.
KLAPMYDSEN Godthåb M.-Lst.	87 210 1969		Grundstødning Kapisigdlit 12. november	Godthåb 16. november	K. drev for ankeret under en pludselig opstået storm.
LOLLI Odense SM.-Lst.	99 174 1943		Brand Fredericia 24. januar	Fredericia 30. januar	Svømmeren i pottedyret for- modes at have hængt.
LONE BRES København M.-Lst.	399 400 1962	Pargas Lorient Træ	Kollision Kielerkanalen 5. januar	Ærøskøbing 16. marts	Tåge.
LONE WIESE København M.-Lst.	297 480 1965	Dagenport Kristiansand Koks	Grundstødning Norges S.- kyst 21. februar	Mandal 24. februar	Isforholdene.
LONE WONSILD København M.-Tk.	500 1000 1968		Brand Frederiks- havns havn 5. juli		Brand opstået i isolation om hedolierør.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
LONNI København M.-Lst.	299 300 1966	Bremen København 520 t. kieserite	Grundstødning Limfjorden 20. august	Nørresundby 21. august	Uforsigtig navigering.
LONNI København M.-Lst.	299 300 1966	Ålborg Ejerslev Ballast	Grundstødning Limfjorden 22. oktober	Århus 27. oktober	Dis og solrefleks hindrede udsynet.
MALOU Svendborg M.-Lst.	54 100 1923		Sprunget læk Svendborg havn 17. februar		Arbejdet sig læk i isen.
MARAG STAR København M.-Lst.	300 500 1970	Torriveja Keflavik –	Vand i ma- skinrummet Keflavik red 12. juni	Reykjavik 15. juni	Formentlig hængende søventil.
MARINA THOL- STRUP København M.-Lst.	300 450 1966	Jersey Antwerpen Ballast	Kollision Schelde 14. maj	Svendborg 11. juni	Søforklaring fra det andet skib, M/S GAUYA af Riga, foreligger ikke.
MARTIN SIF København M.-Lst.	499 750 1966	Mäntyluoto Sligo Træ	Kollision Øresund 29. juni	Fredericia 1. juli	Skibene har misforstået hin- andens manøvresignaler. Kollideret med svensk M/S ØRESUND.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
MERC TRADER Dragør M.-Lst.	400 500 1969		Ekspllosion Husum 22. november		Svigtende olitiførsel krumtaplejer, der herefter blev overophedet og foran- ledigede eksplosion i krum- taphuset. Maskinist forbrændt.
METRIC Dragør M.-Lst.	397 370 1957	Antwerpen Kastrup Soda	Grundstødning Amagers Ø.- kyst 17. marts	København 19. marts	Isforholdene.
MINORCA Svendborg M.-Lst.	200 150 1935	- - 250 t. sojaskrå	Brand Københavns havn 23. april		Uopklaret.
MIRA III Middelfart M.-Pa.	20 120 -		Brand Middelfart havn 24. april		Selvantændelse i arbejdstøj anbragt i et kabelrum, hvor igennem motorens ud- stødsrør var ført.
N. O. PETERSEN Marstal M.-Lst.	300 425 1966	Glückstadt Stettin Ballast	Kollision Elben 7. november	Ærøskøbing 11. november	Tåge. Kollideret med M/S URUNDI af Hamburg. Søforklaring fra U. foreligger ikke.
NORDSØEN Esbjerg M.-Rednings- skib	475 1960 1968	Esbjerg Grådyb Barre -	Kollision Grådyb 24. februar	Esbjerg 13. marts	Tåge og snetykning. Kollideret med M.-Sdp. CHRI- STIAN af Esbjerg.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
NORTH-COAST Næstved M.-Lst.	300 500 1964	Ahr Gotland Luleå 700 t. kalksten	Grundstødning Den botniske Bugt 19. december	Næstved 18. januar 1971	Fejlbedømmelse af radarafstand til land, evt. i forbindelse med forveksling af to fyr. Forlist.
OLGA Årøund SM.-Lst.	134 200 1906	Årøund Kiel 149 t. fodestoffer	Grundstødning Lillebælt 14. januar	Sønderbog 29. januar	
OTTO PRIESS Nykøbing M. M.-Lst.	359 350 1962	København Kastrup 500 t. soda	Grundstødning Sundet 25. marts		Sandbanke i sejlrenden.
PER Marstal M.-Lst.	300 350 1965	Halmstad Frederikshavn Jern	Kollision Frederikshavn 10. oktober	Frederikshavn 23. oktober	Kollideret med M.-Fg. PRINSESSAN DESIREE under anløb af Frederikshavns havn. Søforklaring fra P. D. foreligger ikke.
PETER FREM København M.-Lst.	300 425 1967	Gdynia Dunkirk 400 t. cikorie-rødder	Brand Østersøen 19. november	Edinburgh 7. december	Uopklaret. Brand opstået i ladningen i lastrummet. Søgt nødhavn.
PIA VESTA Svend borg M.-Lst.	500 800 1968		Kollision Honningsvaag 6. marts	Dover 17. juni	Under tillægningsmanøvre tørnet 2 fiskefartøjer, der var fortojet ved kaj.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
PIMPERNEL København M.-Lst.	299 350 1966	Otterbacken Runcorn Aspen logs	Grundstødning Nordatlanten 19. maj	Rotterdam 9. juni	Styrmanden, der var alene på broen, faldt i søvn.
PIMPERNEL København M.-Lst.	299 350 1966	Ejerslev Nykøbing M. Moler	Grundstødning Ejerslev Næse 13. august	København 12. november	Føreren forvekslede farvands- afmærkningen.
RANDAROS Randers SM.-Lst.	147 150 1933	Randers Frederiksværk -	Grundstødning Ved Spods- bjærg Fyr 17. november	Randers 18. januar 1971	Maskinstop på grund af tov- værk i skruen.
RENATE S. Svendborg M.-Lst.	300 490 1965	Par Algeciras 550 t. china clay	Forlis Biscayabugten 12. februar	Svendborg 17. februar	
ROLLINGEN Odense M.-Lst.	300 500 1967	København Ålborg -	Kollision Sundet N. 25. oktober	København 12. november	Kollideret med finsk M.-Fg. SVEABORG. Søforklaring fra S. foreligger ikke.
SALLINGSUND Nykøbing M. M.-Pa.	99 210 1961	Mors Salling Passagerer	Grundstødning Salling 12. oktober	Nykøbing M. 13. oktober	Tåge i forbindelse med lav- vande.
SAMSON Lemvig Lgt.	94 150 1921	Remmerstrand - Ral	Sprunget læk Nissum Bred- ning 21. juni	Lemvig 27. juli	Lækage formentlig opstået som følge af beddingsæt- ning i varmt vejr.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
SAMTRANS Odense M.-Lst.	400 300 1964	Antwerpen Kastrup 580 t. sand	Grundstødning Kastrup red 20. december		Strømforholdene.
SANDUR Torshavn M.-Sdp.	236 297 1957		Sunket Torshavn havn 8. april	Torshavn 30. april	Fejlbetjening af eller fejl ved ventiler i maskinrum- met.
SATELITH Ærøskøbing M.-Lst.	300 280 1963	Puttershoek Oslo -	Kollision Oslo Fjord 27. februar		Kollideret med M/S BREMER EXPORT af Bremen i tåge. Søforklaring fra B.E. fore- ligger ikke.
SKAGEN REV FYRSKIB København Fy.	172 - 1907		Påsejling Skagerrak 13. april	Frederikshavn 16. april	Påsejlet af M/S EBBA VICTOR af Svendborg.
SKALA Nørresund by M.-Lst.	286 300 1950	Rønne Hanstholm Malt	Grundstødning Jyllands NV.- kyst 12. februar	Lemvig 5. marts	Motorstop.
STACIA SMITS Sønderborg M.-Lst.	499 800 1967	- Bantry Ballast	Grundstødning Bantry Bay 26. november		Vanskelige besejlingsforhold. Kommet flot ved egen hjælp.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
STAINLESS CARRIER København M.-Tk.	491 800 1965	Zandvoorde Fredericia Salpetersyre	Grundstødning Samsø 6. juni	Rotterdam 17. juni	Fejlvurdering af strømsætningen.
STEVNSNÆS Thurø M.-Lst.	500 500 1968	Uddevalla Odense Jernprofiler	Grundstødning Fyns N.-kyst 10. februar	Odense 13. februar	Skibet forsat på grund af strømsætning.
SUSANNE BO Havneby SM.-Lst.	100 150 1916	Rønne Fakse Ladeplads 150 t. skærver	Rorhavari Østersøen 7. maj	Rønne 26. maj	Fejl i styreanlægget.
SØREN PETER Odense M.-Lst.	195 280 1960	Vejle - 288 t. søral	Forlis Nekseløs N.-spids 9. januar	Skive 14. januar	Revnedannelser i skod, evt. lækage i mandedæksler til tanke, kan have bevirket vandindtrængen i storesrummet.
GØREN PETER Odense M.-Lst.	195 280 1960	Vejle - -	Kollision Vejle Fjord 27. oktober	Vejle 5. november	Skibene har misforstået hinandens manøvre. Kollideret med DORIANA af Kallundborg.
SØREN RASK Odense M.-Tk.	366 420 1945	Stignæs Odense 500 t. gasolie	Grundstødning Odense Fjord 23- juni		For tæt på grunden under passage af slæbebåd.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
SØREN RASK Odense M.-Tk.	366 420 1945	Malmø Nykøbing Fl. 500 t. gasolie	Grundstødning Havrehesten 6. december	Vejle 22. december	Vejrforholdene i forbindelse med strømsætning.
SØREN RASK Odense M.-Tk.	366 420 1945	Odense Stignæs Ballast	Kollision Odense Kanal 16. december	Vejle 22. december	Kollideret med JAN af Mar- stal.
TEGA Horsens M.-Lst.	250 240 1916	Bandholm Rønne Ballast	Grundstødning Grønsund 17. april	Rønne 7. juli	Tåge i forbindelse med strøm- sætning.
THURØKLINT Thurø M.-Lst.	300 500 1962	København Antwerpen Kobber	Kollision Nordsøen 26. november	Amsterdam 1. december	Svigtede styresystem i for- bindelse med nedsat sigt- barhed. Kollideret med hollandsk M/S ELS TEEKMAN.som forliste.
THURØSUND Thurø M.-Lst.	398 480 1963	Rotterdam Karlskrona –	Kollision Kielkanalen 26. august	Hamburg 1. september	Dårlig stying på grund af nedsat fart i tåge.
TRILLINGEN København M.-Lst.	300 800 1967	København Sønderborg –	Grundstødning Lillebælt 13. januar	København 15. april	Kortvarigt svigt af styre- maskinen.
TAARS Spodsbjerg M.-Pa	460 1200 1966	Spodsbjerg Nakskov Passagerer	Kollision Nakskov Fjord 8. marts		Tage og isforholdene Kollideret med russisk M/S BALTISKY 60.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bærkninger
ULLA BARSØE Åbenrå M.-Lst.	300 375 1965	Gävle Palamas 185 std. træ	Kollision Kielerkanalen 30. september		Mistet styringen under kanal- sejlads. Kollideret med M/S DAIWA MARU af Tokyo.
ULLA MAC København M.-Lst.	380 300 1957	Goteborg Wallhamn Ballast	Tørnet kaj Mørstrand 22. maj		Strømsætning i forbindelse med vindforholdene.
VENDELBO Ålborg M.-Lst.	168 210 1913	Ålborg Frederiksværk Råjern	Grundstødning Hesseløs SØ.-kyst 9. januar	Århus 16. januar	
VESTKYSTEN Thyborøn M. -Rednings- skib	321 600 1944	– Lemvig –	Påsejling Lemvig 29. august	Lemvig 8. september	Svigtende bakmanøvre på grund Af kækket manøvestødning til luftglideren for manøv- reluftventilen.
VILLA Nørresundby M.-Lst.	300 250 1950	Sønderborg Lomma Ballast	Grundstødning Grønsund 18. juli	Randers 21. juli	Den vagthavende navigator faldt i søvn på vagten.
VILLA ANDRE- ASEN København M.-Lst.	399 500 1963	Åhus Belfast Træ	Grundstødning Sveriges Ø.- kyst 18. januar	Fred erikshavn 3. februar	Isforholdene.

Skibets Navn Hjemsted Type	B.R.T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
VILLA ANDRE- ASEN København M.-Lst.	399 500 1963	København Kastrup Soda	Grundstødning Amagers Ø.- kyst 1. maj	Korsør 24. juni	Mistet styringen på grund af vind og strøm.
VOLMER Vordingborg M.-Lst.	294 350 1963	Mäntyluoito Letterkeny 151 std. træ	Rørt grunden Skotlands V.-kyst 12. juli	København 11. august	Selvstyreren svigtede.
WEISSER GREIF Søby M.-Lst.	300 198 1950	Göteborg Stenungsund –	Påsejlet bro Stenungsund 10. april		Fejl ved motorens regulator.
WEST STAR Hundested M.-Lst.	500 500 1965	Gdansk Wivenhoe Træ	Sprunget læk Østersøen 26. oktober	København 17. november	En voksende stb. slagside, hvorunder dækslasten gik tes op, hvorfor skibet sattes på grund. Forlist.
WESTWARD HO Tværø S.-Lf.	89 - 1884	Nykøbing M. Skive –	Grundstødning Limfjorden 16. juni	Torshavn 12. november	Ringe sigtbarhed som følge af varmedis.
YMER København M.-Bgs.	91 750 1942		Påsejling Københavns havn 12. maj	København 15. maj	Fejlskøn. Påsejlet norsk marinefartøj F 302 TRONDHEIM.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
AALBORG BUGT FYRSKIB København Fy.	127 – 1889		Påsejling Kattegat 23. marts	Frederikshavn 6. april	Påsejlet af et ikke identifi- ceret norsk skib.

HANDELSKIBE OVER 500 BRT

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
AKERSHUS Frederikshavn M.-Pa.	5012 9600 1965	Oslo Frederikshavn –	Kollision kattegat 9. juli	Frederikshavn 11. juli	Kollideret med Ff. LEUNA ROS 211 af Rostock. Søforklaring fra L.R. foreligger ikke.
ALABAMA København M.-Lst.	5506 6400 1957		Påsejling Veracruz havn 29.-30. ja- naur	Veracruz 31. januar	Vejrforholdene.
ATLANTIC SKOU København M.-Lst.	15761 12600 1968	Ijmuiden Montreal Stykgods	Kollision St. Lawrence- f loden 14. november	Montreal 18. november	Kollideret med Lf. STAR OF THE PACIFIC af Buffalo. Søforklaring fra S.O.T.P. foreligger ikke.
ATLANTIC SKOU København M.-Lst.	15761 12600 1968	Montreal Detroit Stykgods	Påsejling Welland – kana- len 20. november	Montreal 4. december	Påsejlet af M/S SILVER ISLE af Montreal
BIRGITTE CORD København M.-Lst.	10690 7060 1958	Shikama Tokyo Hvede	Kollision Yura Seto- strædet 25. juli		Undladt i tide at gå af vejen for et krydsende skib. Kollideret med M/S SEYO MARU.
BLENDIA Odense M.-Fry.	1481 1980 1956	Parkeston Esbjerg –	Kollision Grådyb 24. februar	Esbjerg 26. februar	Kollideret med M/S INKA af Hamburg i tåge. Sagen ikke afsluttet.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
BRIGIT MÆRSK København M.-Lst.	15850 11600 1969	Long Beach Amsterdam Petroleum coke	Brand Stillehavet 29.juli	Amsterdam 8. september	Selvantændelse i ladningen.
CORNELIA MÆRSK København M.-Lst.	10928 22800 1967	Kobe Nagoya –	Kollision Indsejling til Nagoya 23. juni		Kollideret med M/S CANADA MAIL af Portland.
DANMARK København SM.-Skoleskib	790 486 1933		Kollision Københavns havn 11. april	København 15. april	Svigtende omstyring. Kollideret med M/S PRINSES MARGRIET af Amsterdam.
DORTE SKOU København M.-Lst.	6582 11800 1968		Påsejling Singapore red 18. august	Rio de Janeiro 23. september	Påsejlet af M/S TSING CHAU af Monrovia, medens skibet lå opankret. Søforklaring fra T.C. foreligger ikke.
ESBERN SNARE Kalundborg M.-Lst.	1142 1200 1966	God thåb – –	Grundstødning Ved Godthåb by 6. august	Grodthåb 8. august	Maskinstop i forbindelse med drivis. Maskinstoppet for- årsaget af hængende start- luftventiler.
ESSO BALTICA Kalundborg M.-Tk.	3708 3820 1968	Kalundborg Ålborg Olie	Grundstødning Hals Barre 31. marts	Nyborg 3. april	Vejr- og strømforholdene.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
ESSO AALBORG København M.-Tk.	20503 13200 1959	Kalundborg Amsterdam Ballast	Grundstødning Læsø Rende 28. februar	Rotterdam 7. marts	Sagen endnu ikke afsluttet.
ESSO ÅRHUS København M.-Tk.	16887 12500 1956		Maskinrums- brand Palermo 16. april	Palermo 18. april	Brand under ophold på værft forårsaget af brug af skæ- rebrændere.
ESTELLE MÆRSK København M.-Lst.	3651 3760 1958	Hakata Kobe –	Grundstødning Koseishima 9. januar	Yokohama 26. januar	Under en vigemanøvre kom ski- ber for langt over i sin stb. side af farvandet.
GEDSER Gedser M.-Pa.	3939 11000 1968		Brand Østersøen 27. juli		Sløset anbringelse af svejse- kabel. Et svejsekabel kom i klemme mellem ristværk og roteren- de skrueaksel, hvorved der opstod ild i kablets isola- tion.
HELSINGØR Helsingør M.-Pa.	1123 1700 1955	Helsingborg Helsingør assagerer	Tørnet mole Helsingør 11. december	Helsingør 28. december	Vanskelige besejlingsforhold på grund af stærk trafik.
HERDIS København M.-Lst.	21004 11500 1965	Morrisville Brownsville Ballast	Kollision Delaware- floden 16. september	Brownsville 23. september	Kollideret med Ud. PENNSYL- VANTA. Søforklaring fra P. foreligger ikke.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
KINSHASA København M.-Lst.	5388 9600 1967	Hamburg Rotterdam Stykgods	Brand Nordsøen 2. december	Schiedam 17. december	Uopklaret. Søgt nødhavn.
KONG FREDE- RIK IX Gedser M.-Pa.	4084 9200 1954	Rødby Havn København –	Kollision Sundet 26. januar	København 5. februar	Kollideret med M/S SIMI af Bergen. Søforklaring fra S. foreligger ikke.
KONG FREDE- RIK IX Gedser M.-Pa.	4084 9200 1954	Gedser Warnemünde Passagerer	Kollision Østersøen 14. maj	Nykøbing Fl. 25. maj	Kollideret med M/S PLAYA DE LA ALDER. Søforklaring fra P.D.L.A. foreligger ikke.
KÄRNAN Helsingør M.-Pa.	1579 2400 1970	Helsingør Helsingborg Passagerer	Tørnet mole Helsingborg havn 14. august	Helsingør 7. september	Tørnet mole under vigemanøvre for andet skib.
KÄRNAN Helsingør M.-Pa.	1579 2400 1970	Helsingør Helsingborg Passagerer	Kollision Sundet 29. december	Helsingør 14. januar 1971	Kollideret med M/S JAN af Bremen. Søforklaring fra J. foreligger ikke.
LABRADOR København M.-Lst.	4430 12000 1967	Antwerpen København Stykgods	Kollision Nordsøen 13. maj	København 15. maj	Forveksling af lanterner Kollideret med lodsbåd CA- PELLA.
MADS SKOU København M.-Lst.	4207 7300 1962	Santos Rio Grande do Sul –	Grundstødning Santos 12. december	New Tork 22. januar 1971	Pludseligt uvejr med nedsar sigbarhed.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
MAREN SKOU København M.-Lst.	7229 8700 1961	Tampa New Orleans Stykgods	Kollision Tampa Bay 20. februar	New Orleans 19. marts	Kollideret med hollandsk M/S MATHILDA. Søforklaring fra M. foreligger ikke.
MAREN SKOU københavn M.-Lst.	7229 8700 1961	Houston Salvador Stykgods	Grundstødning Banco Panela 17. juli	Rio de janeiro 23. juli	Fejl ved farvandsafmærkningen i forbindelse med ekstraor- dinært lavvande.
METTE MOLS Ebeltoft M.-Pa.	2446 9600 1966		Havari Ebeltoft havn 12. april		Wire nedslidt i vejviser til spiltrømler. Rampe til hængedæk faldet ned.
METTE MOLS Ebeltoft M.-Pa.	2446 9600 1966	Ebeltoft Sjællands Odde Færgehavn Passagerer	Brand Kattegat 30. august	Århus 2. september	Antændelse af udstrømmende olie fra defekt brædstor- pumpe på hovedmotor 3.
METTE MOLS Ebeltoft M.-Pa.	2446 9600 1966	Ebeltoft Sjællands Odde Færgehavn Passagerer	Brand Kattegat 1. oktober		Fejlbetjening af omskifter på hovedstrømtavlen.
NAJADEN Helsingør M.-Pa.	1553 3000 1967	Helsingør Helsingborg Passagerer	Kollision Sundet 16. april	Helsingør 27. april	Kollideret med russisk M/S ILLICHEVS. Søforklaring fra I. foreligger ikke.
NORDGLIMT København M.-Lst.	7052 7920 1956	Vancouver Eureka –	Kollision Stillehavet 14. august		Mangelfuld udkig i begge ski- be. Påsejlet Ff. SEAGULL af Port Angeles.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
OLAU SYD Ribe M.-Tk.	5650 9400 1970	Shimotsu Kobe Solvent	Kollision Kobe bugt 5. juni	Sydney 20. juni	Kollideret med japansk slæbe- båd AWARI MARU af Kobe. Sø- forklaring fra A.M. fore- ligger ikke.
PACIFIC SKOU København M.-Lst.	15761 12600 1968	Paradeep Constantza Jernmalm	Grundstødning Constantza 11. marts	Bukarest 25. marts	Lodsen gav fejlagtige oplys- ninger om dybdeforholdene.
PRINSESEN København M.-Pa.	5061 8440 1957	Esbjerg North Shields Passagerer	Påsejling Tyne 3. august	Esbjerg 11. august	Vejr- og strømforholdene. Påsejlet ponton.
RAGNHILD København M.-Lst.	15810 11750 1967	West Yawata Aioi Ballast	Kollision Østkysten af Japan 18. februar		Kollideret med japansk M/S DOWA MARU NO. 3. Søforkla- ring fra D.M. foreligger ikke.
RAPID Odense M.-Lst.	1055 1500 1962	København Ålborg Ballast	Kollision Kattegat 10. august	Ålborg 12. august	Fejlagtig brug af selvstyre- anlæg. Kollideret med M/S ESSO RØNNE af København.
RITVA DAN Esbjerg M.-Lst.	3065 3250 1961	Baltimore Bordeaux Sojamel	Kollision Delaware-flo- den 28. Oktober		Kollideret med pram bugseret af Bgs. DORCHESTER, der kæntrede og sank. Søforkla- ring fra D. foreligger ik- ke.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
SI MBA København M.-Lst.	6194 9720 1955	Los Angeles Rotterdam –	Kollision Den engelske Kanal 1. maj	København 8. maj	Kollideret med M/S FRANCES HAMMER af Monrovia. Søfor- klaring fra F.H. forelig- ger ikke.
SMYRIL Torshavn M.-Pa.	598 1400 1967	Torshavn Tverå Passagerer	Grundstødning Torshavns havn 19. juni	Torshavn 20. juni	Tåge.
SPROGØ Kors ør M.-Pa.	3836 8700 1962	Halsskov Knudshoved Passagerer og biler	Grundstødning Knudshoved havn 9. januar	Nyborg 12. januar	Vejrforholdene.
STOLT PRO- GRESS København M.-Tk.	13212 9800 1960	Los Angeles Vlaadingen Solvent	Havari Atlantehavet 11.-15. sep- tember	Frederikshavn 29. september	Vejrforholdene. Lækage opstået i tværskibs skod mellem tank 6 og 7, hvorved 510 t. safranolie forurenedes med pyridine.
SUMBAWA København M.-Lst.	6429 9750 1954	Rotterdam Hamburg –	Kollision Nordsøen 15. januar	København 26. januar	Tåge. Kollideret med Ff. MAARTEN CORNELIA af Ijmuiden.
SUMBAWA København M.-Lst.	6429 9750 1954	Göteborg Århus –	Kollision Kattegat 20. september	København 29. september	Kollideret med M/S REGENT af Göteborg.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
TAURUS København M.-Sdp.	1823 3120 1960	På san pumpning i Grådyb	Grådyb 10. marts	Esbjerg 23. marts	Kollideret med M/S BRITISH KIWI af London. Søforkla- ring fra B.K. foreligger ikke.
WINSTON CHURCHILI Esbjerg M.-Pa.	8658 15500 1967	Esbjerg Harwich Passagerer	Kollision Grådyb 24. november	Esbjerg 30. november	Kollideret med Ff. CITAVIA af Esbjerg

FISKESKIBE

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
ANMARI Esbjerg M.-Ff.	118 840 1961	På fiskeri i Nordsøen	Sprunget læk Nordsøen 6. november	Esbjerg 24. november	Uopklaret. Forlist.
ANNA ELISE Esbjerg SM.-Ff.	36 111 1932		Brand Esbjerg havn 12. februar		Fejl ved regulator på olie- ovn i lukaf.
ANNA LOUISE Thyborøn Ff.	20 60 1937	På fiskeri i Nordsøen	Kollision Nordsøen 16. oktober	Lemvig 20. oktober	Påsejlet af M/S HAMNÖ af Mariehamn. Forlist; 2 mand omkommet. Søforklaring fra H. fore- ligger ikke.
ANNA T. Tvøroyri M.-Ff.	266 400 1962		Maskinhavari Fiskeplads v. Grønland -		Intet oplyst om årsagen til havariet. A. T. blev bugseret i havn af et andet færøsk fiskeskib.
ANNA WINKEL Thyborøn SM.-Ff.	58 280 1960	Nordsøen Thyborøn 35 t. fisk	Grundstødning Nordre Agger- tange 30. juli	Lemvig 8. september	Den vagthavende fisker faldt i søen.
ANNI DAHL Rødvig Ff.	20 120 1966	Østersøen Dragør -	Grundstødning Amagers Ø.- kyst 2. februar	Store-Heddinge 6. april	Isforholdene.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
ANNY Arnager Ff.	13 49 1931	På fiskeri i Østersøen	Kollision Østersøen 16. marts	Neksø 17. marts	Kollideret med Ff. SEESTERN II af Heikendorf. Søforkla- ring fra S. foreligger ikke.
AVE MARIA København Ff.	29 100 1951	Grenå - -	Grundstødning Kalkgrunden 20. november	Grenå 30. november	Ukendskab til farvandet i for- bindelse med trægt kompas og hård N.-gående strøm.
BENNY LILLE- ØRE Lemvig SM.-Ff.	39 150 1968	På fiskeri i Nordsøen	Kollision Nordsøen 22. februar	Lemvig 31. marts	Vejrforholdene. Kollideret med Ff. TRIO af Esbjerg.
BIRGITTE ENG- HOLM Esbjerg SM.-Ff.	49 210 1954	Fraserburgh Fladengrund 40 t. industri- fisk	Sprunget læk Nordsøen 17. december	Esbjerg 7. januar 1971	Uopklaret. Forlist.
BIRLI Esbjerg SM.-Ff.	46 149 1958	Fiskeplads Esbjerg 12 t. industri- fisk	Grund st ødning Våde Bjælke 17. marts	Esbjerg 21. marts	Strømsætning i forbindelse med usigtbart vejr. Forlist.
BIRTHE VIOLA Grenå Ff.	6 46 1965	På fiskeri i Kat- tegat	Stranding Anholts S.- kyst 2. januar	Grenå 6. februar	Vejrforholdene i forbindelse med motorstop forårsaget af tilstoppet olidfilter.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
BODIL TORNBY Esbjerg SM.-Ff.	52 210 1960	Esbjerg Nordsøen -	Påsejling Nordsøen 7. august	Esbjerg 8. september	Mangelfuld udgig. Påsejlet Ff. LARION af Lemvig.
CARL JOLLE Esbjerg SM.-Ff.	66 220 1960	Nordsøen Esbjerg 79 t. industri- fisk	Sprunget læk Nordsøen 9. november	Esbjerg 17. novembe	Uopklaret. Forlist.
CARSTEN LUND Hirtshals M.-Ff.	73 200 1950	Hirtshals Skagerrak -	Brand Skagerrak 15. juli	Hjørring 24. juli	Uopklaret.
CARSTEN LUND Hirtshals M.-Ff.	73 200 1950	Hirtshals Nordsøen -	Brand Nordsøen 17. august	Hirtshals 28. august	Uopklaret. Forlist.
CITAVIA Esbjerg SM.-Ff.	53 223 1959	Esbjerg Fiskeplads -	Kollision Grådyb 24. november	Esbjerg 30. november	Fejlvurdering af indhentende skibs plads. Kollideret med M/S WINSTON CHURCHILL af Esbjerg. Forlist; 3 mand omkommet.
D. PEDERSEN Sæby Ff.	18 62 1919	På fiskeri i Kattegat	Kollision Kattegat 23. november	Frederikshavn 2. december	Tåge. Kollideret med Ff. MORIGEVA af Skagen.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
DAPHNE Skagen SM.-Ff.	47 340 1967	Nordsøen Skagen Fisk	Grundstødning Skagen Rev 16. januar		Vejrforholdene.
DAPHNE Skagen SM.-Ff.	47 340 1967	Fladengrund Peterhead –	Maskinhavari Fladengrund 8. November		Kølevandsrør beskadiget af tovværk, der i maskinrum- met havde viklet sig om skrueakslens
DEGET Skagen SM.-Ff.	50 210 1963		Brand Nordsøen 11. februar		Manglende tætning af oliefy- rets aftræksrør gennem dæk.
DISSINGDAL Hanstholm M.-Ff.	187 500 1965	Fiskeplads Hanstholm –	Kollision Nordsøen 13. juli	Nykøbing M. 20. juli	Kollideret med PUNTA CERVO af Genova. Søforklaring fra P.C. foreligger ikke.
DORI Hanstholm Ff.	20 70 1936		Brand Hanstholm havn 21. juni		Varme fra udstødsrøret an- tændte træværk ved rørets dækgennemføring.
EIRIKUR JAL- LUR Kollafjord M.-Ff.	264 570 1962	På fiskeri ved Grønland	Skruehavari Davisstrædet 23. januar	Torshavn 12. maj	Fiskeredskaber i skruen.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
ELKANA Skagen Ff.	20 240 1953		Brand Skagen havn 22. december		Niveauregulator til olieovn i uorden.
ELLEN PEDER- SEN Hirtshals M.-Ff.	203 900 1968	Hirtshals Fiskeplads -	Kollision Nordsøen 8. oktober	Hirtshals 11. november	Kollideret med Ff. SOLHEIM af Farsund, der ikke førte forskriftsmæssige lanter- ner
ELSE KRISTINE Thisted Ff.	11 62 1960		Gasekspllosion Hanstholm havn 4. august	Thisted 7. september	Gas anlægget ikke forskrifts- mæssigt installeret.
EMMAUS Hvide Sande SM.-Ff.	30 120 1958	Fiskeplads Hvide Sande c. 500 kg fisk	Grundstødning Hvide Sande 22. oktober		NV.-lig vind dannede sand- barre ved havnens indsej- ling.
ENA WEST Holsteinsborg SM.-Ff.	34 124 1961		Brand Holsteinsborg havn 20. oktober		Tobaksrygning i køje. 2 mand omkommet.
ERIKA WESTH Neksø M.-Pf.	96 280 1960		Brand Hanstholm havn 16. november		Oliefyret slog ud og an tændte olie i spildbakken.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
EVA NORDFISK Skagen M.-Ff.	123 350 1960		Påsejling Skagen 1. december	Frederikshavn 22. december	Fejlbedømmelse af afstand. Påsejlet Ff. BLUE BIRD af Norrköping.
EYSTNES Lorvik SM.-Pf.	50 140 1942		Maskinhavari Atlantehavet 22. oktober		Skibets skrueaksel knækket.
FLADENGRUND Skagen SM.-Ff.	64 280 1961	Skagen Nordsøen -	Grundstødning Norges S.- kyst 9. september	Frederikshavn 17. september	Manglende omhu ved navige- ringen.
GAMLI ANDRASS Torshavn M.-Ff.	272 550 1960	På fiskeri ved Færøerne	Maskinhavari Atlantehavet 19. december	Våg 8. januar 1971	Uopklaret.
GERT NIELSEN Skagen M.-Ff.	89 280 1957	Nordsøen Peterhead -	Grundstødning N. for Peter- head 22. oktober	Frederikshavn 25. november	Ukendskab til insejlingen i forbindelse med mangel på specialkort.
GUNNAR Læsø Ff.	13 80 1913	Kattegat Frederikshavn 150 ks. fisk	Sprunget læk og sat på grund Kattegat 28. januar	Fredrikshavn 6. februar	Sprunget læk under sejlad i is.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
GUSTAV BRAS- SØE Strandby SM.-Ff.	26 180 1966	Fiskeplads Strandby -	Grundstødning Hirsholmene 11. september	Frederikshavn 21. oktober	Unøjagtig navigering.
HENNING BRINK Esbjerg SM.-Ff.	30 90 1931		Brand Grenå havn 6. februar	Grenå 27. februar & 31. marts	Uopklaret.
HJORTBOEN Skagen SM.-Ff.	67 250 1945		Havari Hanstholm havn 14. november	Skagen 25. november	Brud på rorkæden.
HORNSNÆS Hirtshals M.-Ff.	94 350 1959	Nordsøen Hirtshals Fisk	Grundstødning Bragerne 17. april	Hirtshals 6. maj	Den vagthavendes opmærksom- hed afledt af ydre omstæn- digheder.
HØGANES Lambæ SM.-Ff.	91 200 1885	Midvåg Runavik Fisk	Grundstødning Hestø 25. november	Fuglefjord 1. marts 1971	Strømforholdene.
JONNA TORNBY Esbjerg SM.-Ff.	90 330 1965	På fiskeri i Nordsøen	Kollision Nordsøen 29. april	Esbjerg 22. maj	Skibets vagthavende faldet i søvn. Kollideret med Ff. SKARREKLIT af Esbjerg.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
JUBI Hirtshals M.-Ff.	96 280 1959	På fiskeri i Skagerrak	Brand Skagerrak 31. januar		For kraftig fyring i oliefyrr.
KAP FARVEL Sukkertoppen SM.-Pf.	40 180 1965	Holsteinsborg Sukkertoppen -	Grundstødning Grønlands V.-kyst 12. juni		Tåge i forbindelse med strøm- sætning.
KARIN Frederikshavn M.-Ff.	19 225 1913		Brand Frederiks- havns havn 1. marts		Uregelmæssighed ved oliebræn- der.
KARIN Frederikshavn M.-Ff.	19 225 1913	Gilleleje Frederikshavn 12. t. industri- fisk	Grundstødning Kalkgrunden 23. april	Frederikshavn 29. maj	Manglende påpasselighed ved navigeringen.
KIRSTEN BENGTSSEN Esbjerg SM.-Ff.	29 77 1917	På fiskeri i Kattegat	Brand Kattegat 4. april	Grenå 14. april	Uopklaret.
KRESTEN MOR- SING Hanstholm M.-Ff.	96 280 1959		Sprunget læk Nordsøen 15. december	Thisted 30. december	Forlist. Sagen ikke afslut- tet.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
KRISTOFFER ALBRECHT Egedesminde Ff.	15 100 1966	Egedesminde Fiskeplads –	Grundstødning Grønlands V.-kyst 15. juni	Egedesminde 18. september	Sagen ikke afsluttet.
KYLLE Skagen Ff.	13 42 1930	Skagen København –	Grundstødning Kattegat 19. december		Motorstop.
LANGØ Skagen SM.-Ff.	31 100 1962	Hanstholm Fladengrund –	Brand Nordsøen 11. juni	Frederikshavn 29. juni	Uopklaret. Forlist.
LARION Lemvig SM.-Ff.	34 100 1931	Hanstholm Nordsøen Fisk	Påsejling Nordsøen 7. august	Lemvig 14. august	Påsejlet af Ff. BODIL TORNBY af Esbjerg. Forlist.
LITTLE ROCK Skagen Ff.	20 80 1963	Nordsøen Hanstholm Fisk	Sprunget læk Nordsøen 1. april	Skagen 9. april	Uopklaret. Forlist.
LUMINO Esbjerg M.-Ff.	279 750 1950	Nordsøen Esbjerg 185 t. fisk	Kæntring Nordsøen 30. august	Esbjerg 9. september	Forlist. Sagen ikke afslut- tet.
MARGIT Frederikshavn Ff.	19 170 1917	På fiskeri i Skagerrak	Brand Skagerrak 17. juni	Frederikshavn 23. juni	Uopkaret. Motorrummet udbrændt.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
MARY ANNE Neksø M.-Ff.	16 70 1962	På fiskeri i Østersøen	Sprunget læk Østersøen 23. april	Neksø 1. maj	Utilstrækkeligt tilsyn med lænsning af motorrum ef- ter konstateret lækage. Forlist.
METTE MAY Hvide Sande Ff.	20 180 1969	Fiskeplads Hvide Sande Fisk	Grundstødning Jyllands V.- kyst 12. juni		Motorstop. Trækstangen til brændstofpumperne gået i bekneb ved tandsektoren på en af pumperne.
MILANO Esbjerg SM.-Ff.	48 120 1958	På fiskeri i Nordsøen	Brand Nordsøen 17. marts	Esbjerg 23. april	Ufuldstændig forbrænding i olieovnen forårsaget af træk, hvorved oliegas er trængt ud af ovnen og se- nere antændt.
MINORIS Skagen SM.-Ff.	187 375 1914		Brand Hanstholm havn 18. januar		Fejl ved oliefyr.
MORIGEVA Skagen SM.-Ff.	35 200 1948	Frederikshavn Fiskeplads –	Kollision Kattegat 23. november	Frederikshavn 2. december	Tåge. Kollideret med Ff. D. PEDER- SEN af Sæby.
MYGGENÆS Thyborøn SM.-Ff.	56 276 1968		Brand Thyborøn havn 4. juni		Defekt oliebane og oliestand- glas.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsesd Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
NORDHAV Klakksvik M.-Ff.	187 578 1965	- Klakksvik -	Havari Nordsøen 27. marts		Vejrforholdene.
NORDJYDEN Skagen M.-Ff.	20 138 1939		Brand Tejn havn 21. marts	Skagen 23. april	Overhedning i forbindelse med oliefyr.
OLGA BOEL Hirtshals M.-Ff.	188 1000 1967	Lidköping Hirtshals Ballast	Grundstødning Vänern 3. december	Hirtshals 29. december	Taget fejl af afmærkningen.
OPAL Skagen M.-Ff.	73 200 1951	På fiskeri i Nordsøen	Sprunget læk Nordsøen 20. januar & 15. februar	Skagen 2. marts	Afgangskølevandsrør knækket.
ORION Godthåb SM.-Ff.	30 182 1931	Godthåb Fiskebankerne 350 kg rejer	Påsejling Davisstrædet 10. august	Godthåb 19. august	Påsejlet isskosse på grund af manglende udkig. Forlist.
OTEL Skagen SM.-Ff.	96 420 1959	- - Industrifisk	Grundstødning Lerwick havn 13. marts	Skagen 25. november	Taget fejl af afmærkningen.
PELEUS Skagen M.-Ff.	171 560 1968	Nordsøen Skagen Fisk	Havari Nordsøen 29. januar	Frederikshavn 3. februar	Kraftig slagside på grund af forkert betjening af venti- ler.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
POLARLAKS Svaneke M.-Ff.	295 900 1955	Neksø - Ballast	Grundstødning Falsterbo Rev 15. maj	Neksø 16. juni	Tåge i forbindelse med misforståelse under vagt afløsning med hensyn til radarens afstandsindstilling.
POLARLAKS Svaneke M.-Ff.	295 900 1955	På fiskeri	Grundstødning Grønlands v.- kyst 4. oktober	Godthåb 6. oktober	Grundstødt på ukendt skær.
RANAFOSSUR Tvøroyri M.-Ff.	270 400 1962	Torshavn Tvøroyri -	Grundstødning Strømø SØ.- kyst 29. marts	Tvøroyri 1. april	Styremaskinen svigtede på grund af overbrændte sikringer.
ROSA HENRI- ETTE Skagen M.-Ff.	149 680 1966		Kollision Nordsøen 28. oktober		Mangelfuld vagt. Kollideret med Ff. YOGA af Esbjerg.
ROYNDIN Sørvåg M.-Ff.	65 185 1891		Påsejling Midvåg havn 14. januar		Vejroforholdene. Påsejlet af M/S BLIKUR af Torshavn.
RUTANE Hirtshals M.-Ff.	141 680 1966	Fiskeplads - Fisk	Påsejling Nordsøen 18. juni	Hjørring 8. juli	Mangelfuld udkig. Påsejlet Ff. SØBJØRN af Hirtshals.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
RUTH HOLM Esbjerg SM.-Ff.	50 210 1959		Kollision Nordsøen 7. april	Esbjerg 17. april	Kollision med ukendt skib.
SATURN Gøtu M.-Ff.	273 420 1964		Kollision Nordsøen 23. april	Østerø 12. september	Kollideret under fiskeri med Ff. HENKO af Alesund. Sø- forklaring fra H. forelig- ger ikke.
SILVANNA Tejn Ff.	17 70 1933	Tejn Østersøen -	Sprunget læk Østersøen 22. oktober	Rønne 2. november	Uopklaret. Sprunget læk; forlist.
SILVER STAR Skagen M.-Ff.	149 680 1959	Nordsøen Hanstholm Fisk	Kollision Nordsøen 3. august	Frederikshavn 6. august	Kollideret med russisk Ff. CHERNIAKOVSK. Søforklaring fra C. foreligger ikke.
SILVER STAR Skagen M.-Ff.	149 680 1959	Shapensay Nordsøen -	Grundstødning Orkneyøerne 4. november	Frederikshavn 2. december	Uomærksomhed i forbindelse med stærk strøm.
SKARREKLIT Esbjerg M.-Ff.	70 280 1959	På fiskeri i Nordsøen	Kollision Nordsøen 29. april	Esbjerg 22. maj	Kollideret med Ff. JONNA TORNBY af Esbjerg.
SKARVØ Hirtshals SM.-Ff.	49 210 1960	På fiskeri i Nordsøen	Sprunget læk Nordsøen 20. maj	Hirtshals 12. juni	Uopklaret. Forlist.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
SMED JUL Århus Ff.	20 150 1966	Kalundborg Fiskeplads -	Grundstødning Sejrø Rev 29. juni	Århus 10. august	Uforsigtig navigering.
SONGVAAR Hirtshals SM.-Ff.	41 179 1944	Mandal Hirtshals -	Grundstødning Skagerrak 8. marts	Hjørring 9. april	Mangelfuld brug af ekkolod.
STORNOWAY Skagen SM.-Ff.	19 110 1918	Hirtshals Fiskeplads -	Sprunget læk Skagerrak 1. juli	Frederikshavn 6. & 27. juli	Uopklaret. Forlist.
STORITOWAY Skagen SM.-Ff.	46 325 1949	Fiskeplads Skagen -	Grundstødning Jyllands V.- kyst 20. december	Frederikshavn 7. januar 1971	Sagen ikke afsluttet.
SUDURLAND Ri tuvik SM.-Ff.	83 150 1888	Funding Vestmanøerne -	Sprunget læk Atlantehavet 26. juni	Fuglefjord 15. juli	Vejrforholdene. Forlist.
SUSAN IVERSEN Strand by SM.-Ff.	37 180 1944	På fiskeri i Kattegat	Kollision Kattegat 15. april	Frederikshavn 5. maj	Tåge. Kollideret med SM. BETONA af Nørresund by.
SVENNING Esbjerg SM.-Ff.	60 280 1960	På fiskeri i Nordsøen	Forsvundet Nordsøen c. 26. marts	Esbjerg 3. juni	Uopklaret.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
SVEN-AAGE Esbjerg SM.-Ff.	36 87 1936	Nordsøen Esbjerg -	Maskinhavari, grundstød- ning Jyllands V.- kyst 5. april	Esbjerg 14. april	Årsagen til maskinhavariet uopklaret. Grundstødning forårsaget af maskin- stop.
SØBJØRN Hirtshals SM.-Ff.	50 200 1961	På fiskeri i Nordsøen	Påsejling Nordsøen 18. juni	Hjørring 8. juli	Påsejlet af Ff. RUTANE af Hirtshals, mens S. lå op- ankret.
SØREN KANNE Grenå Ff.	20 200 1965	Kattegat Grenå -	Grundstødning Jyllands Ø.- kyst 29. december	Grenå 6. januar 1971	Uomærksomhed fra bedsteman- dens side.
TRIO Esbjerg SM.-Ff.	50 300 1955	Esbjerg Nordsøen -	Kollision Nordsøen 22. februar	Esbjerg 16. marts	Vejrforholdene. Kollideret med Ff. BENNY LILLEØRE af Lemvig.
UNNI Esbjerg SM.-Pf.	52 220 1960	Esbjerg Nordsøen -	Forsvundet Nordsøen 26. april	Esbjerg 19. juni	Uopklaret.
VENDSYSSEL Skagen SM.-Ff.	38 180 1945		Ekspllosion Hansthalm havn 21. marts		Tændblussikring på gasvarme- ovn i styrehus ikke i orden. 1 mand tilskadekommet.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
VENØ Årsdale M.-Ff.	16 70 1936	På fiskeri i Østersøen	Kollision Østersøen 10. marts	Neksø 18. marts	Kollideret med Ff. LILLVO af Simrishamn. Søforklaring fra L. foreligger ikke.
VESTERHAVET Neksø SM.-Ff.	33 150 1927	Fiskeplads Neksø Fisk	Påsejlet hav- nemole Neksø 27. maj	Neksø 11. januar	Hydraulisk omstyring svigtet.
VINNI FINN Ebeltoft Ff.	20 110 1961		Grundstødning Kattegat 1. november	Grenå 11. november	Fået en ikke bjærget line i skruen.
WINNIE Agger M.-Ff.	18 75 1956	Agger Thyborøn -	Stranding Kobberløbet 4. februar	Lemvig 31. marts	Isgang.
WÄSTERLED Esbjerg M.-Ff.	98 600 1963	Esbjerg Fladengrund -	Brand Fladengrund 16. november	Esbjerg 27. november	Uopklaret. Forlist.
YOGA Esbjerg M.-Ff.	80 425 1967	På fiskeri i Nordsøen	Kollision Nordsøen 28. oktober	Esbjerg 5. november	Kollideret med Ff. ROSA HEN- RIETTE af Skagen. Mangel- fuld vagt om bord i R.H.
ÅVIAW Skagen M.-Ff.	61 280 1960	Nordsøen Skagen Fisk	Brand Nordsøen 14. januar	Frederikshavn 21. januar	Uopklaret. Forlist.