

**DANSK  
SØULYKKE-STATISTIK  
1976**

---

UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

JULI 1977

---

**ATLAS BOGTRYK & OFFSET**  
**Ha 00-10**

Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger.

Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper:

Handelsskibe på 500 BRT og derunder	side 19
Handelsskibe over 500 BRT.....	- 31
Fiskeskibe .....	- 37

Skibe, hvis BRT i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistikken opført under største tal.

Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne 5-17.

FØLGENDE FORKORTELSER ANVENDES:

D.	=	Dampskib	Fy.	=	Fyrskib
M.	=	Motorskib	Hvalf.	=	Hvalfanger
S.	=	Sejlskib	Is.	=	Isbryder
SM	=	Sejlskib med hjælpemotor	Kr.	=	Kran
Lgt.	=	Lægter	Lf.	=	Lystfartøj
Bgs.	=	Bugserskib	Lst.	=	Lastskib
Bj.	=	Bjærgningsskib	Pa.	=	Skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer
Bjkr.	=	Bjærgningskran	Patr.	=	Patruljefartøj
Bjlg.	=	Bjærgningslægter	Pont.	=	Ponton
Ff.	=	Fiskefartøj	Sdp.	=	Sandpumper
Fg.	=	Færge	Tk.	=	Tankskib
Fry.	=	Skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum	Ud.	=	Uddybningsfartøj

Uddrag af Dansk Søulykke-Statistik for årene 1970-1976  
vedrørende søulykker overgået  
handelsskibe på 500 BRT og derunder

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
År	Samlet antal søulykker	Vejrforhold	Fejl ved skib eller udrustning	Besætningen utilregnelig årsag	Fejl og forsømmelse fra besættningens side	Uopklaret	Forlis
1970	126	40	7	28	20	23	10
1971	120	20	10	27	22	27	6
1972	132	35	9	21	29	23	5
1973	106	24	10	9	27	34	13
1974	98	12	6	21	36	15	3
1975	65	12	2	10	21	16	4
1976	59	8	5	10	23	9	4

ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-7 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2).

ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker.

Uddrag af Dansk Søulykke-Statistik for årene 1970 – 1976  
vedrørende søulykker overgået  
handelsskibe over 500 BRT

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
År	Semlet antal søulykker	Vejrforhold	Fejl ved skib eller udrustning	Besætningen utilregnelig årsag	Fejl og forsømmelse fra besætningens side	Uopklaret	Forlis
1970	46	11	3	9	5	15	0
1971	37	5	5	8	4	11	2
1972	28	4	1	5	8	8	0
1973	31	6	3	4	4	12	0
1974	36	7	4	7	6	10	3
1975	22	5	0	6	4	6	1
1976	20	2	1	5	5	4	0

ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3–7. Summen af tallene i kolonnerne 3–7 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2).

ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker.

Uddrag af Dansk Søulykke-Statistik for årene 1970 – 1976  
vedrørende søulykker overgået  
fiskeskibe

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
År	Samlet- antal søulykker	Vejrforhold	Fejl ved skib eller udrustning	Besætningen utilregnelig årsag	Fejl og forsømmelse fra besæt- ningens side	Uopklaret;	Forlis
1970	101	20	13	16	23	25	23
1971	113	26	16	16	22	22	25
1972	129	21	12	26	20	32	15
1973	88	9	13	11	22	32	16
1974	80	6	6	11	28	26	15
1975	106	15	5	28	27	28	26
1976	104	10	11	24	23	34	16

ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3–7. Summen af tallene i kolonnerne 3–7 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2).

ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker.

## HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER

I 59 tilfælde er handelsskibe på 500 BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 4 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis.

Tåge og strøm var de almindeligste årsager i de 8 søulykkestilfælde opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag".

10 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag", og blandt disse er vanskelige besejlingsforhold og strømsvigt ofte forekommende. Kollisioner henført under denne årsag skyldes i de fleste tilfælde fejl begået i det andet skib.

Af de 20 tilfælde henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves uforsigtig navigering, direkte fejlnavigering og vagthavende faldet i søvn eller forladt sin post.

I 9 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. I de fleste af disse skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib.

Den 31. december 1976 var der registreret 878 danske handelsskibe mellem 20 500 BRT.

HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER

SØULYKKER	Formodet årsag									Forlis	
	Art	Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag	Fejl ved farvandsafmærkning	Fejl ved skib eller udrustning	Anden besætningen utilregnelig årsag	Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning	Overlastning eller fejlagtig stuvning	Anden fejl eller forsømmelse	Uopklaret	Sagen ikke afsluttet	Antal
Grundstodning	2	1	1	4	2		13		1		
Kollision, påsejling	1		2	3			7	7	2	1	299
Kæntring			1	1				1		2	216
Sprunget læk								1			
Maskinhavari			1								
Andet havari	5			1		1				1	299
Brand, eksplosion				1							
Forsvundet											
I alt	8	1	5	10	2	1	20	9	3	4	814

### HANDELSSKIBE OVER 500 BRT

I 20 tilfælde er handelsskibe over 500 BRT blevet ramt af en søulykke.

5 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" såsom grundstødning på ukendt skær eller ved bugsering i gravet rende.

De under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes bl.a. forhold som fejl navigering, mangelfuld navigering og fejlbejning af selvstyreanlæg.

At 4 sager rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret.

Den 31. december 1976 var der registreret 421 danske handelsskibe over 500 BRT.

HANDELSSEKIB OVER 500 BRT

SØULYKKER	Formodet årsag									Forlis	
	Art	Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag	Fejl ved farvandsafmærkning	Fejl ved skib eller udrustning	Anden besætningens utilregnelig årsag	Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning	Overlastning eller fejlagtig stuvning	Anden fejl eller forsømmelse	Uopklaret	Sagen ikke afsluttet	Antal
Grundstødning	1			4	1		3	1	2		
Kollision, påsejling	1		1	1			1	2			
Kæntring											
Sprunget læk											
Maskin havari											
Andet havari											
Brand, eksplosion							1	1			
Forsvundet											
I alt	2		1	5	1		5	4	2		

## FISKESKIBE

I 104 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 16 tilfælde er skibet forlist.

Et væsentligt antal af de 24 under "Anden besætningen utilregnelig årsag" nævnte søulykker er kollisioner, hvoraf mange skyldes fejl begået i det andet skib, mens et mindre antal skyldes svigtende omstyring.

Af de 27 ulykker henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuld udkig, vagthavende faldet i søvn og spirituspåvirkning.

At 34 ulykker rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvor søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret.

Den 31. december 1976 var der registreret 1844 danske fiskeskibe på 20 BRT og derover.

FISKESKIBE

SØULYKKER	Formodet årsag									Forlis	
	Art	Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag	Fejl ved farvandsafmærkning	Fejl ved skib eller udrustning	Anden besætningen utilregnelig årsag	Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning	Overlastning eller fejlagtig stuvning	Anden fejl eller forsømmelse	Uopklaret	Sagen ikke afsluttet	Antal
G rundstødning	6		1	1			5			3	61
Kollision, påsejling	2	1	2	14			16	19		5	169
Kæntring								2		2	445
Sprunget læk			2	1			1	3		5	339
Maskinhavari				1							
Andet havari	2		1	2							
Brand, eksplosion			5	5			1	9			
Forsvundet								1		1	8
I alt	10	1	11	24			23	34		16	1022

ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER  
ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS § 301

Af tabellerne på siderne 15 – 17 fremgår, at der i  
året 1976 er indtruffet følgende ulykkestilfælde:

	Ulykkestilfælde	Omkomne	Tilskadekomne
Handelsskibe på 500 BRT og derunder	11	9	5
Handelsskibe over 500 BRT .....	12	5	7
Fiskeskibe .....	17	18	5
Ialt:	40 (35)	32 (35)	17 (10)

De i parentes anførte tal er de tilsvarende for  
året 1975.

I tabellerne er kun medtaget ulykkestilfælde i  
forbindelse med søulykker, arbejde om bord og  
personers almindelige færden og ophold om bord.

Blandt ulykkestilfælde opført under "Andet ar-  
bejde" og "Anden årsag" kan nævnes fald fra  
stilling og barn i klemme i vandtæt dør.

Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker  
eller andre hændelser henhørende under sølovens § 301

HANDELSSKI BE PÅ 500 BRT OG DERUNDER	Antal Ulyk- kestil- fælde	Antal Om- komne	Antal Til- skade- komne
Kollision, påsejling	1	4	
Kæntring	1	1	
Skibet forlist eller forsvundet			
Brand, eksplosion			
Andet havari			
Overbordfald	4	4	
Forgiftninger, ætsninger og lignende			
Arbejde med laste- og lossemidler			
Arbejde med fortøjninger	1		1
Arbejde med fiskeredskaber			
Arbejde i maskinrum			
Fald i lastrum og lignende	4		4
Andet arbejde			
Anden årsag			
I alt	11	9	5

Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker  
eller andre hændelser henhørende under sølovens § 301

HANDELSKIBE OVER 500 BRT	Antal Ulykkestilfælde	Antal Omkomne	Antal Tilskadekomne
Kollision, påsejling			
Kæntring			
Skibet forlist eller forsvundet			
Brand, eksplosion			
Andet havari			
Overbordfald	4	4	
Forgiftninger, ætsninger og lignende			
Arbejde med laste- og lossemidler	1		1
Arbejde med fortøjninger	1		1
Arbejde med fiskeredskaber			
Arbejde i maskinrum			
Fald i lastrum og lignende	2		2
Andet arbejde	1	1	
Anden årsag	3		3
I alt	12	5	7

Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker  
eller andre hændelser henhørende under sølovens § 301

FISKESKI BE	Antal Ulykkestilfælde	Antal Omkomne	Antal Tilskadekomne
Kollision, påsejling	1	1	
Kæntring			
Skibet forlist eller forsvundet	1	4	
Brand, eksplosion	1		3
Andet havari			
Overbordfald	5	5	
Forgiftninger, ætsninger og lignende	2	3	
Arbejde med laste- og lossemidler			
Arbejde med fortøjninger			
Arbejde med fiskeredskaber	4	2	2
Arbejde i maskinrum	1	1	
Fald i lastrum og lignende			
Andet arbejde			
Anden årsag	2	2	
I alt	17	18	5



HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggear	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemaerkninger
A.FABRICIUS Marstal M.-Lst.	298 280 1926	Rønne Horsens Skærver	Grandstødning Kattegat 10.april	Assens 23.april	Taget fejl af vragefmærkning. Påsejlet vrage.
AQUAMARINE København M.-Lst.	299 500 1975	Eitheim Vesterås Zink	Grundstødning Mälaren 8.oktober	Vejle 18.oktober	Lods pavirkede styrepind ved uheld.
BARDIC PRINCE København M.-Lst.	499 1200 1973	Porto Torres Antwerpen Plastickugler	Kollision Schelde-flo- den 29.februar	– –	Kollideret med M/S HOLLYWOOD af London. Saforklaring fra H. foreligger ikke.
BONAVISTA Rungsted SM.-Pa.	150 95 1914	– Rungsted –	Grundstadning Sundet 5.marts	– –	Fejlnavigering.
BONAVISTA Rungsted SM.-Pa.	150 95 1914	Anholt havn Grenå –	Påsejling Anholt havn 13.juni	Vejle 29.juni	Beskadiget 3 lystfartejer under ukontrollabel havne- manovre.
C.HERUP Marstal M.-Lst.	299 500 1964	Leixoes Ondarroa –	Tørnet mole Ondarroa havn 18.januar	Bilbao 27.januar	Vanskelige besejlingsforhold.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
COSTAS Hirtshals M.-Lst.	299 300 1965	Rotterdam Goole Sojabønner	Grundstødning Nbrdsøen 5.marts	Fredericia 11.marts	Mangelfuld navigering.
DANIA Arhus M.-Lst.	499 400 1971	Oxelösund Bremen Jernplader	Grundstødning – 2.februar	Ålborg 6.februar	Mangelfuld navigering.
BGEMS Egersund M.-Lst.	249 280 1953	Fakse Ladeplads Rudkøbing Kalk	Grundstødning Rudkøbing Løb 31.august	– –	Uforsigtig navigering.
ELLY FREM København M.-Lst.	299 500 1976	København Erith Rapsfrø	Grundstødning Limfjorden 5. September	Odense 21.September	Taget fejl af afmærkningen.
ELSE Esbjerg M.-Lst.	259 280 1937	Esbjerg Pumpeplads Ballast	Kollision Nordsøen 23-juni	Esbjerg 29.juni	Overtrædelse af reglerne for sejlsads i tåge. Kollideret i tape med LIDA NIELSEN af Esbjerg.
ERIK BOYE Marstal M.-Lst.	499 500 1965	Anzio Avonmouth Foderstoffer	Grundstødning Middelhavet 28.marts	– –	Vagthavende faldet i søvn.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
ERIK JØRS Marstal M.-Lst.	300 425 1966	Liverpool Bilbao Stykgoods	Grundstødning Det irske Hav 16 .december	– –	Føreren sov på vagten.
FALKEN Frederikshavn SM.-Lst.	47 78 1909	– – –	Sprunget læk Frederikshavn havn 23.juli	Frederikshavn 3.august	Sunket ved kaj som følge af lækage i bund en. Årsag til lækagen ukendt.
FINHVAL God thåb SM.-Lst.	46 118 1952	3arfånguaq Holsteinsborg –	Kollision Holsteinsborg havn 10.September	Holsteinsborg 20.September	Vanskeligheder med omstyrin- gen. Påsejlet Ff. NIISA, som var fortajet langs kaj.
FIONIA Odense M.-Lst.	398 490 1965	Elnesvågen Irvine Marmor	Grundstødning Atlantehavet 11.juli	Odense 4.august	Vagthavende forladt broen uden at være afløst.
GLACIA København M.-Lst.	300 500 1968	Tórshavn Gloucester Fryselast	Havari Atlantehavet 3.januar	Tórshavn 5.januar	Vejrforholdene. Havari på dækshus i dårligt vejr. Søgt nadhavn.
IDANY Kalundborg SM.-Lst.	100 133 1913	Holbæk Odense Hvede	Grundstødning Odense Fjord 29.januar	Kalundborg 24.februar	Farvandsafmærkningen ikke på plads.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggear	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
IKIUT Godthåb SM.-Lægebåd	37 100 1959	Qorqut Godthåb –	Grundstødning Storøen 20.november	Godthåb 30.november	Vagthavende forladt styrehuset for at påfylde olie i maskinrummet.
INGRID FREM København M.-Lst.	299 500 1972	Peel Scheveningen Sild i tønder	Kæntring Atlantehavet 12.oktober	København 15.oktober	Forskydning af ladning som følge af sammenpresning af plastic-tønder. Forlist.
JUTO Marstal M.-Lst.	299 300 1963	Rønne Horsens Skærver	Grundstødning Kattegat 10.april	<?>røskabing 26.april	Påsejlet vrag, som ikke var indført i søkort.
KAMINA Ålborg SM.-Lst.	150 210 1908	Sakskøbing Kolberg –	Kæntring – 28.oktober	Ålborg 18.november	For ringe stabilitet. Forlist.
KAREN FREM København M.-Lst.	299 500 1973	Odda Rotterdam Zinkbarrer	Grundstødning Hardanger- fjorden 14.juli	Rotterdam 23.juli	Selvstyresvigt.
KRISTINA COAST Næstved M.-Lst.	299 500 1972	Ålborg Lagos Mælkepulver	Kollision Den engelske Kanal 9.oktober	Næstved 21.oktober	Sagen ikke afsluttet. Forlist.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemaerkninger
KROSSTINDUR Tórshavn M.-Lst.	300 425 1966	– Klakksvik –	Grundstødning Bordoyarnes 8.januar	Tórshavn 9.januar	Vagthavende sov.
LI DA NIELSEN Esbjerg M.-Sdp.	247 500 1972	Pumpeplads Esbjerg Sand	Kollision Nordsøen 23-juni	Esbjerg 29.juni	Overtrædelse af reglerne for sejlads i tåge. Kollideret i tåge med Sdp. ELSE af Esbjerg.
LONELIL Esbjerg M.-Lst.	300 280 1962	Welles Thyborøn Ballast	Kollision Thyborøn havn 5.September	Esbjerg 13.September	Kollideret med Ff. PISGATOR af Esbjerg. Manglende omhu ved navigeringen i P.
LOTTE DANIA København M.-Lst.	300 500 1970	Faro Skagen Kreaturfoder	Kollision Skagerrak 3.november	Skagen 4.november	Kollideret med norsk M.-Fg. BORGEN. Søforklaring fra B. foreligger ikke.
LYN Ålborg M.-Lst.	118 180 1951	– København Cement	Kollision Københavns havn 28.januar	Ålborg 17.februar	Misforstået hinandens manø- rer. Kollideret med M/S SKRÆP af København.
LYN Ålborg SM.-Lst.	118 180 1951	Køge Fredericia Hvede	Grundstødning Sjællands Rev 8.oktober	Ålborg 14.oktober	Føreren ikke, som beordret, varskoet ved anduvning af Sjællands Rev.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeør	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
LYRA-KIS Frederikshavn M.-Lst.	300 270 1950	Lübeck København Salt	Kollision Østersøen 8.marts	Frederikshavn 12.marts	Kollideret med M.-Fg. PETER PAN af Lübeck. Søforklaring fra P.P. foreligger ikke.
LØVENØRN København M.-Fyrinspek- tionsskib	387 720 1960	På vagertur – –	Kollision Kasserodde Flak 19.maj	Fredericia 20.maj	Påsejlet Ff. REILA af Frede- ricia, der lå fortøjet ved vager.
MALIK Godthåb M.-Rednings- og politi- kutter	75 340 1962	I havn – –	Påsejling Sukkertoppen havn 29.april	Sukkertoppen 15.oktober	Påsejlet af trawler MANITSOK af Godthåb.
MALIK Godthåb M.-Rednings- og politi- kutter	75 340 1962	Ikamiut Sukkertoppen –	Grundstødning Ud for Suk- kertoppen 23.august	Sukkertoppen 15.oktober	Svigtende koblingstryk i for- bindelse med dårligt vejr.
MESTER Nykøbing Fl M.-Bgs.	84 665 1956	Gedser Gedser Rev –	Bugserulykke Gedser Rev 2.december	Nykøbing Fl 7.december	Trukket ned af STENA NORMAN- DICA under bjærgningsmanøv- rer. 1 omkommet.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
MJØLNER Åbenrå M.-Bgs.	193 2400 1974	Århus Malmön –	Kollision Kattegat 13.oktober	Århus 18.oktober	Uopklaret. Påsejlet af Bgs. BOHUS af Uddevalla. Søforkla- ring fra B. foreligger ikke.
NAUJA Godthåb Sm.-Lst.	50 140 1930	Prins Christians Sund Reykjavik Ballast	Havari Atlantehavet 6.august	Reykjavik 10.august	Ramt af forkert sø.
NAVIGATOR København M.-Øvelses- skib	293 265 1941	Svendborg – –	Kollision Svendborg Sund 15.marts	Svendborg 29.marts	Kollideret med M/S ANNELIES af Gluckstadt. Søforklaring fra A. foreligger ikke.
NETSIDEN Godthåb M.-Lst.	86 210 1968	– – –	Grundstødning Narssalik 26.februar	Frederikshåb 3.marts	Grundstødt på ikke-kortlagt skær.
NINA JUNIOR København M.-Lst.	299 500 1974	Pointe á Pierre Santo Domingo Olieprodukter	Tørnet mole Santo Domingo red 27.juni	Santo Domingo 1.juli	Manglende fyrbelysning. Tørnet mole under indsejling i havn.
NUKIK Godthåb M.-Rednings- og politi- kutter	78 400 1962	– – –	Havari Julianehåb red 7.april	Julianehåb 12.april	Vejrforholdene. Drevet for ankret, hvorved agterfærtøjningerne beskadi- gede ligeledes fortøjet M.-Pa. POLARSTAR II.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
PHØNIX Esbjerg M.-Lst.	299 500 1966	Peel Kolobrzeg Sild	Ladningsfor- skydning Little Minch 6.januar	Køge 19.februar	Vejrforholdene. Kraftig slagside som følge af ladningshavari.
PILOT II Kalundborg Lodsbåd	– – –	Kalundborg Store-Bælt –	Kollision Kalundborg Fjord 18.november	Kalundborg 23.november	Misforstået hinandens manø- rer. Kollideret med Ff. VICK HØYER af Kalundborg.
POLARSTAR II Godthåb M.-Pa.	36 290 1971	– – –	Havari Julianehåb red 7.april	Julianehåb 12.april	Vejrforholdene. Skade på gelænder forårsaget af ligeledes fortojet M/S NU- NIK, s fortøjninger.
REGITZE THOLSTRUP København M.-Lst.	300 500 1963	St.Helier St.Sampson –	Kollision Den engelske Kanal 24.december	– –	Kollideret med britisk M/S HERM TRIDENT. Søforklaring fra H.T. foreligger ikke.
RIKKE STEEN Assens M.-Lst.	299 500 1967	Cagliari Weston Point –	Kollision Atlantehavet 18.august	København 15.februar	Kollideret i tåge med Ff. DULCINHA af Aveiro. Søforkla- ring fra D. foreligger ikke.
RÓKUR Tórshavn M.-Lst.	300 900 1971	Newhaven Lagos Stykgods	Brand Atlantehavet 14.oktober	Las Palmas 23.oktober	Selvantændelse i en dellast Hydrogen Peroxide. Brand opstået i forreste lastrum.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
SANASSOK Godthåb M.	– – –	Godthåb Fiskenæsset –	Grundstødning Indenskærsru- ten 27.maj	Godthåb 7.juli	Unøjagtig navigering. Ramte et skær.
SIVAL Ålborg M.-Lst.	368 353 1958	Malmö Wismar Ballast	Grundstødning Østersøen 21.september	– –	–
SKRÆP København M.-Lst.	35 267 1938	København – –	Køllision Københavns havn 28.januar	– –	Misforstået hinandens manø- ver. Kollideret med K/S LYN af Ålborg.
STELLA MOJAC København M.-Bgs.	66 – 1960	Søby København	Kæntring Østersøen 21.november	København 23.november	Uopklaret. Sunket under bugsering af slæbebåden SCHLEPPER.
STENA Hvidovre M.-Sdp.	297 350 1965	Køge København Sten	Grundstødning Kalvebodløbet 6.april	– –	Vanskelige besejlingsforhold.
SVEND Odense M.-Bgs.	65 650 1957	I havn	Havari Københavns havn 21.august	– –	Sten i klemme mellem skrue og rordyse.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
SØKONGEN Godthåb M.-Lst.	89 210 1970	Kangamiut Sukkertoppen –	Grundstødning Grønlands V.-kyst 2.april	Sukkertoppen 13.april	Skibet presset på grund ved isgang.
TATERAK Godthåb M.-Pa.	146 280 1964	Nanortalik Augpilagtoq –	Maskinhavari Grønlands V.-kyst 11.august	Julianehåb 13.august	Defekt leje. Maskinhavari.
TRINE Ålborg SM.-Lst.	150 179 1928	Århus Rønne Salt	Kollision Øresund 13.november	Køge 15.november	Kollideret i tåge med M/S PSTROWSKI af Stettin. Søfor- klaring fra P. foreligger ikke.
ULLALIS Rudkøbing SM.-Lst.	92 115 1915	– – –	Kollision Isefjord 23.oktober	– –	Kollideret i sejlrenden ved Kulhuse med Lf., som sank.
URD Kalundborg M.-Bgs.	82 480 1932	Nakskov Lindøværftet –	Grundstødning Kattegat 20.februar	– –	Mangelfuld navigering.
VIVIAN THERE- SA Ringkøbing M.-Tk.	499 550 1968	Gulf oliehavn København Benzin	Påsejling Storstrømmen 11.maj	Fredericia 12.maj	Uforsigtig navigering. Påsejlet Storestrømsbroen.



HANDELSSKIBE OVER 500 BRT

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
BAMSA DAN Esbjerg M.-Lst.	4999 8900 1973	– Grønnedal –	Tørnet mole Grønnedal havn 8.marts	Ålborg 16.marts	Fejl i KaMeWa-anlæg.
BASRA København M.-Lst.	6604 11100 1959	Amsterdam Singapore –	Kollision Middelhavet 3.maj	København 24.august	Mangelfuld udgik. Kollideret med M/S BORNRIFF af Napoli. Søforklaring fra B. foreligger ikke.
CASUARINA København M.-Lst.	15980 10400 1973	Seattle Tamano –	Grundstødning USA.s V.-kyst 23.juni	Vancouver 5.juli	Grundberøring under bugsering i gravet rende.
GELTING Fåborg M.-Pa.	2494 8000 1963	Gelting Fåborg Passagerer	Grundstødning Pøls Rev 8.oktober	Fredericia 13.oktober	Fejlbetjening af selvstyre- anlæg.
GRETE MÆRSK Dragør M.-Tk.	19922 11600 1974	Honolulu Singapore Ballast	Grundstødning Suluhavet 1.februar	– –	–
JUNIOR LILO København M.-Lst.	1599 2399 1974	– Hongkong –	Kollision Det sydkine- siske Hav 16.februar	– –	Tåge. Kollideret med kinesisk fi- skejunke.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
JUNIOR LILO København M.-Lst.	1599 2399 1974	– – –	Påsejling Keelung, Taiwan 28.marts	Hongkong 14.april	Påsejlet til ankers af M/S FINE FRUIT af Singapore.
JYTTE SKOU København M.-Lst.	4829 9200 1965	Salvador New York Stykgods	Grundstødning – 12.december	Salvador 12.december	Grundstødt under udsejling fra Salvador.
JYTTE STEEN Assens M.-Lst.	1263 1400 1967	Abidjan Houston Kaffe	Brand Atlantehavet 13.august	Las Palmas 27.august	Brand opstået i maskinrum.
KASPAR SIF København M.-Lst.	754 1500 1974	Trondheim Sharpness Jordnødder	Grundstødning St.George's Channel 5.december	Bristol 16.december	Sagen ikke afsluttet.
KNUDSHOVED Korsør M.-Pa.-Fg.	3882 8700 1961	Puttgarden Rødby Passagerer	Grundstødning Rødby havn 12. september	Rødby 17.september	Grundstødt som følge af strømsvigt.
LITA BEWA København M.-Lst.	1399 1999 1973	Hamburg Helsingfors Cement og styk- gods	Grundstødning Den finske Bugt 6.februar	Helsingfors 12.februar	Vanskelige besejlingsforhold på grund af is.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
LITA BEWA København M.–Lst.	1399 1999 1973	Abu Dhabi Basra Ballast	Kollision Den persiske Golf 8.april	– –	Kollideret med græsk IKAROS. Søforklaring fra I. foreligger ikke.
METTE BEWA Helsingør M.–Lst.	5041 5500 1971	Helsingfors Forhaling Ballast	Grundstødning Helsingfors red 7.maj	Svendborg 24.maj	Mangelfuld navigering.
NINA LÖNBORG København M.–Lst.	1463 1500 1968	Odda Leningrad Zink	Grundstødning Nordre Røse 12.juli	København 24.august	Mangelfuld navigering.
OLAU WEST Ribe M.–Pa.–Fg.	3142 8000 1964	St.Malo Portsmouth Passagerer	Grundstødning St.Malo 7.august	Rotterdam 17.august	Vanskelige besejlingsforhold. Grundstødt under havnemanøvre.
PRINS HENRIK Korsør M.–Pa.	5623 13080 1974	Korsør Nyborg –	Grundstødning Store-Bælt 16.april	Korsør 4. maj	Strømsætning i forbindelse med afventen af passerende færge efter svajemanøvre.
SARGODHA København M.–Lst.	6211 9720 1956	Århus Hamburg –	Kollision Kielerkanalen 6.juli	Hamburg 9.juli	Kollideret med M/S SCHLEI af Flensburg. Søforklaring fra S. foreligger ikke.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
THALA DAN Esbjerg M.-Pa.	2182 2190 1957	Hobart Dumont d'Urville Ekspeditionsud- styr	Grundstødning Syd-Ishavet 12.december	Melbourne 24.marts 1977	Grundstødt på ukendt skær i Syd-Ishavet.
WINSTON GHUR- CHILL Esbjerg M.-Pa.	8658 15500 1967	Esbjerg Harwich -	Brand Nordsøen 14.december	Esbjerg 20.december	Brand på vogndæk. Påsat af besætningsmedlem.



FISKESKIBE

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
ALICE 3NE- BANG Strandby SM.-Ff.	40 270 1942	Fiskeplads Strandby	Kollision Kattegat 1.april	Frederikshavn 13. og 23. april	Sejlads mod sejlretningen i den S.-gående rute i trafik- separeringsområdet. Kollideret med Ff. SKAWBOEN af Skagen.
AMALIE M Kaersut SM.-Ff.	- - -	På fiskeri	Forsvundet Diskobugten Ca. 13.decem- ber	- -	Uopklaret. Forlist. 4 omkommet.
AMAZONE Hirtshals M.-Ff.	149 560 1968	På fiskeri	Brand Skagerrak 15.juli	Hirtshals 21.juli	Uopklaret. Aptering udbrændt.
ANEMONE Esbjerg SM.-Ff.	49 220 1958	Grimsby Fiskeplads	Påsejling Nordsøen 7.juli	Esbjerg 27.juli	Påsejlet til ankers af hol- landsk trawler MAARTEN CORNE- LIA. Søforklaring fra M.C. foreligger ikke. Forlist. 1 omkommet.
ANETTE JOHAN- NESEN Esbjerg SM.-Ff.	85 400 1970	På fiskeri	Sprunget læk Nordsøen 18.februar	Esbjerg 24.februar	Uopklaret. Forlist.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
ANETTE–MICHA– EL Struer SM.–Ff.	20 50 1914	Thyborøn Fiskeplads	Havari Thyborøn Ka– nal 26.juni	– –	Maskinen løb løbsk.
ANKER Hirtshals M.–Ff.	149 500 1972	I havn	Kollision Kirkwall havn 2. september	Hirtshals 24.september	Fortøjninger kastet uden be– sætningens vidende. Påsejlet britisk Ff. (GIRL LINDA.
ANNIE Hirtshals Ff.	19 350 1959	Hirtshals Fiskeplads	Kollision Nordsøen 4.marts	Hjørring 10.maj	Rorgængerer uopmærksom. Kollideret med Ff. CONNIE ME– RETHER af Hirtshals.
BEN HUR Esbjerg SM.–Ff.	46 120 1955	På fiskeri	Påsejling Nordsøen 26.september	Esbjerg 15.november	Påsejlet til ankers af tysk trawler BX 754. Søforklaring fra BX 754 foreligger ikke.
BODANES Tdrshavn M.–Ff.	288 450 1963	I havn	Kollision Tdrshavn havn 28.februar		Omstyringssvigt. Påsejlet ved kaj af Ff. KRÚN– BORG af Tdrshavn.
BODØ Gilleleje SM.–Ff.	49 390 1975	Forhaling i Gil– leleje havn	Kollision Gilleleje havn 22.september	Helsingø 13. og 25. ok– tober	Manglende agtpågivenhed fra førerens side. Påsejlede Ff. GRETHE GILBJERG af Gilleleje.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
BOUNTY Torsminde Ff.	20 110 1967	Torsminde Nordsøen	Grundstødning Indsejlingen til Torsmin- de 2.april	– –	Strømsætning og tilsanding.
CARL EGEDE Godthåb M.–Ff.	721 2000 1973	– –	Kollision Sukkertoppen 6.februar	Sukkertoppen 16.februar	Under havnemanøvre påsejlet Ff. LEITHE SENIOR af Godthåb.
CITHA Esbjerg K.–Ff.	9 80 1975	Esbjerg Fiskeplads	Forlis Nordsøen 14.august	Esbjerg 17.august	Uopklaret.
CONNIE MERE- THE Hirtshals Ff.	19 350 1957	Hirtshals Fiskeplads	Kollision Nordsøen 4.marts	Hjørring 10.maj	Rorgængerens uopmærksom. Kollideret med Ff. ANNIE af Hirtshals.
CYRANO Esbjerg SM.–Ff.	107 600 1975	– –	Kollision Nordsøen 27.februar	Esbjerg 1.april	Kollideret med britisk mine- stryger. Søforklaring fra mi- nestrygeren foreligger ikke.
DANLISE Esbjerg K.–Ff.	121 575 1973	På fiskeri	Kollision Nordsøen 10.november	Esbjerg 16.december	Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. PENTA af Hirtshals.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
DAN THOMAS Hanstholm SM.-Ff.	50 210 1960	Fiskeplads	Brand Østersøen 1.maj	Neksø 5.maj	Fejl i det elektriske system. Brand i maskinrum.
DOPEVA Esbjerg SM.-Ff.	82 320 1969	Fiskeplads Esbjerg	Brand Nordsøen 30.oktober	Esbjerg 8.november	Uopklaret. Brand i maskinrum. Forlist.
ELIN SKJOLD Esbjerg M.-Ff.	165 690 1975	Fiskeplads Esbjerg	Kollision Nordsøen 19.juni	Esbjerg 14.juli	Mangelfuld udkig. Kollideret med ukendt skib.
ELLA BREINER Esbjerg SM.-Ff.	40 135 1965	På. fiskeri	Kollision Nordsøen 12.juni	Esbjerg 15.juli	Mangelfuld udkig. Påsejlet til ankers af Ff. ANNA HELENE af Esbjerg. Forlist.
ELLEN PEDER- SEN Hirtshals M.-Ff.	203 900 1968	Hirtshals Fiskeplads	Kollision Skagerrak 7.juli	Hirtshals 15.juli	Kollideret med ukendt tank- skib.
ELSE RUD Esbjerg SM.-Ff.	48 250 1957	Esbjerg Fiskeplads	Kollision Nordsøen 29.september	Esbjerg 4.oktober	Fejlmanøvre. Kollideret med Ff. LARS MIKA- EL af Esbjerg. Forlist.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
FIONA Korsør SM.–Ff.	– – –	Fiskeplads Korsør	Kollision Store-Bælt 4.juni	– –	Kollideret med ZIEMIA–LUBEL– SKA af Stettin. Søforklaring fra Z.–L. foreligger ikke.
FRAM Nanortalik Ff.	– 25 –	– –	Sprunget læk Grønland 7.april	Nanortalik 9.april	Trukket ned under bugsering i isfyldt farvand.
FROYUR Oyndarfjærd M.–Ff.	272 1155 1975	Skala Fiskeplads	Grundstødning Slættanestan– ga 27.november	– –	Vagthavende styrmand faldet i søvn.
GRETHE GIL– BJERG Gilleleje SM.–Ff.	19 120 1961	Gilleleje Fiskeplads	Påsejling Gilleleje havn 22.september	Helsingø 13. og 25. ok– tober	Manglende agtpågivenhed fra føreren af det andet skib. Påsejlet af Ff. BODØ af Gil– leleje.
HANS–IS Frederikshavn M.–Ff.	110 280 1959	Hanstholm Fiskeplads	Tørnet mole Hanstholm havn 24.maj	– –	Mistede styring ved undvige– manøvre. Påsejlet kaj.
HAVALDAN Saltangará M.–Ff.	261 800 1964	På. fiskeri	Kæntring Atlantehavet 23.oktober	Tórshavn 2.november	Forlist som følge af indtræn– gende vand.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
H. BØRSMOSE Hjerting SM.–Ff.	40 196 1944	På fiskeri	Påsejling Nordsøen 14.juni	Esbjerg 28.juni	Påsejlet af hollandsk trawler URSULA MAJOR. Søforklaring fra U.M. foreligger ikke.
HELLE–DORTE Agersø Ff.	19 160 1963	– –	Brand Agersø 13.januar	– –	Brand opstået i forbindelse med overophedning af olieovn.
HELLE–INGRID Hirtshals SM.–Ff.	29 110 1945	Fiskeplads Neksø	Grundstødning Østersøen 17.februar	Rønne 19.februar	Manglende omhu ved navigerin- gen.
HJELLEN Hanstholm SM.–Ff.	19 185 –	På fiskeri	Brand Nordsøen 5.august	– –	Løs el–ledning mod udstødsrar.
H.MATHIASSEN Vejle SM.–Ff.	38 140 1946	Kalvsund Frederikshavn	Grundstødning Göteborg Skärgård 29.oktober	Vejle 16.december	Lommelampe med magnetophæng placeret ved kompasset.
INGER SAND Hirtshals M.–Ff.	295 900 1955	– –	Brand Hirtshals 4.marts	– –	Defekt el–landtilslutnings- kabel. Brand på dækket.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
JENS GEISLER Jakobshavn Ff.	20 – 1960	– –	Påsejling Christianshåb 10.juli	– –	Føreren spirituspåvirket. Påsejlet forøjet Ff. under havnemanøvre.
J.K. NØRGAARD Thyborøn SM.–Ff.	25 80 1939	På fiskeri	Brand Nordsøen 5.juni	– –	Maskinrumsbrand formentlig opstået som følge af fejl i el-installation.
JOHNNY JOAN Torsminde Ff.	20 – –	På fiskeri	Påsejling Nordsøen 18.juli	Torsminde 30.juli	Påsejlet til ankers af Ff. ERICA af Cuxhaven. Søforkla- ring fra E. foreligger ikke.
JONAS København Ff.	3 – –	Københavns havn Fiskeplads	Havari Øresund 31.juli	– –	Styrehus uforsvarligt befæ- stet. 2 mand skyllet over bord med styrehus. 1 omkommet.
JUANITA Hirtshals SM.–Ff.	44 270 1947	Fiskeplads Hirtshals	Grundstødning Øresund 5.marts	Hirtshals 11.marts	Mangl ende omhu ved navigerin- gen.
JUANITA Hirtshals SM.–Ff.	44 270 1947	Hirtshals Fiskeplads	Brand Nordsøen 13.juli	Hirtshals 21.juli	Løs luftskrue i brændsels- oliefilter. Maskinrumsbrand.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
JYTTE ENGHOLM Hansthalm SM.–Ff.	48 200 1957	Hansthalm havn –	Påsejling Hansthalm 12.november	– –	Fejlbetjening af manøvregej. Påsejlet kaj.
KAREN MARIE Hirtshals SM.–Ff.	39 340 1947	Fiskeplads Falsterbokanalen	Påsejling Falsterboka- nalen 4.april	Hirtshals 27.april	Påsejlet uafmærket cementpil- le ved anløb af Falsterboka- nalen.
KINGSTON Vesterø,Læsø SM.–Ff.	19 100 1929	– –	Brand Østerby havn 19.marts	– –	Uopklaret. Brand opstået i lukaf ved ildovns aftræksrørs gennem- føring.
KISSER Esbjerg SM.–Ff.	56 210 1934	Fiskeplads Esbjerg	Grundstødning Børsmose Strand 26.marts	Esbjerg 8.april	Tåge.
KORNBÆK Skagen M.–Ff.	33 350 1959	På fiskeri	Kollision Sundet 11.marts	Frederikshavn 23.marts	Kollideret med vesttysk coa- ster. Søforklaring fra coa- steren foreligger ikke.
KRÚNBORG Tórshavn M.–Ff.	863 2800 1973	I havn	Kollision Tórshavn havn 28.februar	– –	Omstyringssvigt. Påsejlet Ff. BODANES.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
LARS MIKAEL Esbjerg SM.–Ff.	48 224 1956	På fiskeri	Kollision Nordsøen 29.september	Esbjerg 4.oktober	Kollideret med Ff. ELSE RUD af Esbjerg på grund af fejl- manøvre fra E.R.s side.
LEIKUR Tórshavn M.–Ff.	360 770 1964	– –	Maskinhavari Godthåb havn 27.februar	Tórshavn 18.marts	Revner i cylindrene.
LEITHE SENIOR Godthåb M.–Ff.	62 225 1948	– –	Kollision Sukkertoppen 6.februar	– –	Påsejlet af Ff. CARL EGEDE af Godthåb, mens L.S. lå for- tøjet ved kaj.
LEITHE SENIOR Godthåb M.–Ff.	62 225 1948	Godhavn –	Grundstødning Grønlands V.–kyst 3.december	Godhavn 5.december	Vagthavende faldet i søvn. Grundstødning på skær.
LISE HANSEN Bruserup Ff.	17 60 1948	Gedser –	Kollision Gedser havn 6.juli	– –	Kollideret med tysk Lf. ROSI 3.
LISSY BJERRE- GAARD Hanstholm SM.–Ff.	46 196 1950	På fiskeri	Brand Nordsøen 28.april	Thisted 5.maj	Brand opstået i maskinrummet. Forlist.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
MAI Saltangará M.–Ff.	98 280 1947	Midvaag Skaale–Fjord	Grundstødning Hestø 7.april	– –	Strømsvigt, hvorved selvsty- rerer faldt ud.
MANDALAY Grenå SM.–Ff.	47 277 1960	– –	Brand Grenå 13.januar	– –	Overophedet olieovn. Brand opstået i lukaf.
MANITSOK Godthåb M.–Pf.	721 2000 1971	– Sukkertoppen	Isskader Davisstrædet 3.april	Sukkertoppen 20.april	Fastskruet i isen under und- sætningsaktion.
MANITSOK Godthåb M.–Ff.	721 2000 1971	– Sukkertoppen	Kollision Sukkertoppen havn 29.april	– –	Påsejlet politikutter MALIK af Godthåb under havnemanøvre.
METTE Frederikshavn SM.–Ff.	39 210 1943	På fiskeri	Kollision Nordsøen 16.februar	– –	Påsejlet af britisk U–båd ORACLE. Søforklaring fra O. foreligger ikke.
MONACO Esbjerg SM.–Ff.	99 500 1970	På fiskeri	Kollision Nordsøen 30.juni	Esbjerg 22.juli	Påsejlet under opankring af M/S SIEGERLAND af Hamburg. Søforklaring fra S. forelig- ger ikke.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
MONA MARIE Skagen SK.–Ff.	25 160 1943	Falkenberg Fiskeplads	Brand Kattegat 29.februar	Frederikshavn 9.marts	Tændpatron faldet ned gennem lem til afspærringsventiler for brændselsolie.
MORGUNRODIN Klakksvik Ff.	9 48 1965	Fiskeplads Klakksvik	Grundstødning Færøerne 10.november	Klakksvik 11.november	Rorkæden sprængt under drej. Forlist.
NIELS–HELLE Esbjerg M.–Ff.	149 600 1973	På fiskeri	Kollision Nordsøen 30.maj	Esbjerg 15.juli	Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. PONDUS af Hanstholm.
NIISA Holsteinsborg Ff.	9 – 1967	I havn	Påsejling Holsteinsborg havn 10.september	Holsteinsborg 20.september	Påsejlet af Sm. FINHVAL af Godthåb i Holsteinsborg havn.
NIM Tvøroyri M.–Ff.	220 690 1961	Fuglafjörd Tvøroyri	Påsejling Lille Dimon 29.august	Tvøroyri 31.august	Mangelfuld navigering.
NINA LISBETH Hirtshals M.–Ff.	7 39 1972	Fiskeplads Hirtshals	Grundstødning Skallerup 4.januar	Hirtshals 20.januar	Vejrforholdene. Fartøjet forladt og senere strandet.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
OLE NIELSEN Skagen M.–Ff.	96 280 1959	Skagen Fiskeplads	Kollision Skagerrak 24.juni	Frederikshavn 14.juli	Kollideret med norsk Ff. DYRØY. Søforklaring fra D. foreligger ikke.
OLGA BOEL Hirtshals M.–Ff.	188 1000 1967	Skudesnæs havn Fiskeplads	Påsejling Skudesnæs havn 24.april	Hirtshals 13.maj	Svigtende omstyring. Påsejlede norsk Ff. TRAAL, som lå ved kaj.
OLYMPIA Esbjerg SM.–Ff.	108 600 1970	På fiskeri	Brand Nordsøen 15.september	Esbjerg 7.oktober	Brand i maskinrum. Forlist.
PANDALUS Skagen SM.–Ff.	40 250 1932	Fiskeplads Skagen	Lækage Kattegat 23.marts	– –	Beskadiget kalfatring.
PENTA Hirtshals M.–Ff.	287 970 1974	På fiskeri	Kollision Nordsøen 10.november	Hjørring 19.november	Mangelfuld udkig i det påsej- lende skib. Påsejlet af DANLISE af Es- bjerg.
P.HUNDEBØLL Hirtshals M.–Ff.	184 600. 1957	På fiskeri	Kæntring Nordsøen 1.november	Hirtshals 5.november	Kæntret under bjærgning af trawl.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
PISGATOR Esbjerg SM.–Ff.	32 90 1931	Thyborøn Grenå	Kollision Thyborøn havn 5.september	Esbjerg 13.september	Manglende omhu ved navigering. Kollideret med M/S LONELIL af Esbjerg. Forlist.
PLATESSA Skagen Ff.	19 120 1949	Skagen Fiskeplads	Grundstødning Grenen 3.januar	Skagen 13.januar	Vejrforholdene. Forlist efter stranding.
PLUTO Skagen SM.–Ff.	19 150 1961	Skagen Fiskeplads	Kollision Kattegat 13.august	Skagen 19.august	Uopklaret. Kollideret med indisk KIRALI. Søforklaring fra K. foreligger ikke.
POBIE–BANK Hanstholm SM.–Ff.	50 210 1957	Hanstholm Fiskeplads	Brand Skagerrak 21.september	Thisted 22.september	Uopklaret. Brand opstået i maskinrum. Forlist.
POLYZENA Hirtshals M.–Ff.	149 850 1969	– –	Brand På bedding i Hirtshals 20.marts	– –	Uopklaret. Apteringsbrand under værftsophold.
PONDUS Hanstholm M.–Ff.	95 350 1958	På fiskeri	Kollision Nordsøen 30.maj	Thisted 1.juni	Mangelfuld udvig i det andet skib. Kollideret med Ff. NIELS– HELLE af Esbjerg.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
RAGNA Mellerup Ff.	20 86 -	- -	Påsejling Randers Fjord 10.marts	- -	Påsejlet drivtømmer.
REILA Fredericia Ff.	- - -	På fiskeri	Kollision Kasserodde Flak 19.maj	Fredericia 20.maj	Fortøjet til vager påsejlet af LØVENØRN af København. Sunket, men bjærget af L. kort efter.
ROSHAGE Hanstholm M.-Ff.	137 700 1964	På fiskeri	Brand Nordsøen 24.marts	Thisted 6.april	Uopklaret. Brand opstået i maskinrum.
RUTH KRYGER Hjerting SM.-Ff.	44 160 1944	På fiskeri	Brand Nordsøen 14.juni	Esbjerg 8.juli	Brand i maskinrum. Forlist.
SANNA Tórshavn SM.-Ff.	9 80 1975	Fiskeplads Tórshavn	Ekspllosion Atlantehavet 17.marts	- -	Fejlinstallation af gasappa- rat.
SILJA MARTINE Esbjerg M.-Ff.	148 690 1973	Fiskeplads Hull	Kollision Humber-floden 30.juni	Esbjerg 29.juli	Kollision med trawler CLARK- WOOD af Aberdeen. Søforkla- ring fra C. foreligger ikke.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
SILVERFJORD Esbjerg M.-Ff.	149 900 1966	Fiskeplads Esbjerg	Kollision Nordsøen 19.maj	Esbjerg 31.maj	Kollideret med M/S RAFTO af Bergen. Søforklaring fra R. foreligger ikke.
SIMMELHOLM Esbjerg M.-Ff.	174 1000 1965	På fiskeri	Påsejling Nordsøen 9.august	Esbjerg 26.august	Påsejlet til ankers af trawler Z.600 af Zeebrügge. Søforklaring fra Z.600 foreligger ikke.
SKAGKLIT Skagen SM.-Ff.	60 250 1940	Fiskeplads Skagen	Grundstødning Falsterboka- nalen 25.februar	Skagen 18.marts	Lavvande.
SKARDHAMAR Skopun SM.-Ff.	47 225 1960	- -	Påsejling Tórshavn 3.februar	- -	Påsejlet af Ff. ÆGIR, medens S. lå ved kaj.
SKAWBOEN Skagen M.-Ff.	164 900 1967	Skagen Fiskeplads	Kollision Sundet 1.april	Frederikshavn 13.april	Kollideret med Ff. ALICE SNE-BANG af Strandby, der sejlede mod sejlretningen i det trafikseparerede område.
SOFIE Sukkertoppen Ff.	8 30 1960	Fiskeplads Sukkertoppen	Havari Grønlands V.-kyst 3.januar	Sukkertoppen 18.november	Fastklemt i pakis, hvorved stævn, klædning og køl beskadigedes.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
SUSANNE JETTE Hanstholm SM.-Ff.	57 276 1967	Neksø Fiskeplads	Kollision Østersøen 11.april	Rønne 13.april	Kollideret med østtysk Ff. BARENTSSEE. Søforklaring fra B. foreligger ikke.
SZIZON Gilleleje SM.-Ff.	20 150 1932	Forhaling i Gil- leleje	Påsejling Gilleleje 10.j anuar	- -	Kraftig snefog.
SØLADOING Esbjerg SM.-Ff.	99 500 1971	Fiskeplads Esbjerg	Sprunget læk Nordsøen 15.april	Esbjerg 3.maj, 1. og 11.oktober	Fri søforbindelse gennem so- narrør til forepeak. Forlist.
TRILLE REDTZ Hvide Sande SM.-Ff.	56 330 1975	- -	Sprunget læk Esbjerg 11.september	Esbj erg 15.september	Utæt forbindelse ved søventil.
TRIO Hirtshals M.-Ff.	248 420 1959	- -	Brand Hirtshals havn 21.maj	- -	Fejl i el-installation. Apteringsbrand.
VERA SØGAARD Øster Hurup Ff.	14 60 1959	Fiskeplads Grenå	Ko<?>ision Kattegat 28.januar	Grenå 4. og 23. fe- bruar	Tåge. Kollideret med svensk EUROPA- FÆRGEN I.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
VERTRAUEN Esbjerg SM.-Ff.	50 190 1961	Fiskeplads Esbjerg	Sprunget læk Nordsøen 25.marts	Esbjerg 5.april	Sprunget læk. Forlist.
VIBEKE NIEL- SEN Skagen M.-Ff.	96 280 1959	Skagen Fiskeplads	Kollision Skagerrak 31.marts	Frederikshavn 8.april	Kollideret med Ff. MARION af Smögan. Søforklaring fra M. foreligger ikke.
VIOK. HØYER Kalundborg Ff.	20 110 1943	Fiskeplads Kaiundborg	Kollision Kalundborg Fjord 18.november	Kalundborg 23.november	Misforstået hinandens manø- rer. Kollideret med lodsbåd PILOT II af Kalundborg.
VINGA Lemvig SM.-Ff.	31 130 1944	På fiskeri	Påsejling Nordsøen 27.august	Lemvig 6.september	Påsejlet til ankers af traw- ler ERICA af Cuxhaven.
VAADHØJ Hirtshals M.-Ff.	96 280 1959	Fiskeplads Thyborøn	Sprunget læk Nordsøen 3.juni	Hirtshals 17.juni	Sprunget læk. Forlist under bugsering til havn.
WELL BANK Skagen Ff.	20 174 -	På fiskeri	Brand Kattegat 17.januar	- -	Kortslutning. Brand i maskinrum.

Skibets Navn Hjemsted Type	B. R. T. HK Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Søulykkens Art Sted Tid	Søforklaring Sted Tid	Formodet årsag Bemærkninger
WIVA Neksø M.-Ff.	74 450 1963	Fiskeplads Ronehamn	Grundstødning Østersøen 13.maj	Neksø 5.juli	Vanskelige besejlingsforhold i forbindelse med usigtbart vejr.
YERSEKE Nykøbing M M.-Ff.	49 135 1932	På fiskeri	Grundstødning Harre Vig 1.oktober	-	Lavvande.
ÆGIR Tórshavn SM.-Ff.	50 140 1942	- -	Påsejling Tórshavn 3.februar	- -	Fejl ved omstyring. Påsejlet SM. SKARDHAMAR af Skopun, der lå fortøjet ved kaj.